Rapport d'inspection



VOLKSWAGEN GOLF SW

-

Immatriculation

VIN	WVWZZZCD8RW855622
Kilométrage	155 591 km
Première immatriculation	11/06/2024
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	VOLKSWAGEN	Type de carrosserie	Break
Modèle	GOLF SW	Nbre portes	5
VIN	WVWZZZCD8RW855622	Nbre sièges	5
Première immatriculation	11/06/2024	Transmission	Avant
Kilométrage	155 591 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Noir

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Stockage GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Camera de recul	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cache bagages	Non
Niveau carburant	75	Cric	Oui
GPS	Oui	Barres de toit	Oui
Stockage GPS	HD	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,5 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,4 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	5,5 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	5,3 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Eté	Aluminium	Non

Rapport d'inspection

DOMMAGES




Pare-chocs AV

Type de dommage	Déformé / Forcé
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)




Cache bagages

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	E - Remplacer





Garnit. couvercle AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Smart repair




Aile ARD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage





Pare-chocs AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES


















