

INFORME CONTROL VEHÍCULO



30 de enero de 2026

Nº Expediente: 3426360060

Nº Revision: WTWS_607391

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	9789-MCV	Nº CHASIS:	KNADB517AN6750052
KILÓMETROS:	30908	MARCA:	KIA
F. PERITACIÓN:	29/01/2026	MODELO:	RIO 1.0 T-GDI 74KW (100CV) MHEV IM
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	29/01/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	1	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
<ul style="list-style-type: none"> VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	384,72 €
Daños Interiores	329,28 €
Total Valoración	714,00 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
89160H8000CUA	96080	Tapizado banqueta tr	1,00	320,03	96,01	224,02
529321R000	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	132,52	39,76	92,76
		Sustituir tapizado asientos traseros	0,50	25,00	0,00	12,50

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_607391
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	UD
Kilómetros	30.908

Equipamiento

VIN Query

BERLINA 5 PUERTAS - S6	MANUAL 6 VELOCIDADES - M6CF1
VERSION GAMA 2022 - 0101C2	TRANSMISION EMBRAGUE ACCIONAMIENTO ELECTRICO - 4141A2
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 5297D1	NEUMATICOS 185/65 R 15..H - 5293DB
LLANTAS ALE 6.0JX15" - 52911A	FRENOS SISTEMA FRENOS 15" - 5811A4
FRENOS SISTEMA FRENOS 14" - 5812A7	FRENOS FRENOS VERSION NO EUROPEA - 5813A2
INYECCION MULTIPUNTO 998CC 74KW (100) - G3LF	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO - 0093A1/009EA1
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 45 AH - 3711A4	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 3731B4/94X4A1
ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 9761A1	ASIENTOS CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR - 898AA1
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - 8889A1	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELEC SECUENCIAL - 824AA6
SEGURIDAD AIRBAG CORTINA - 5695A1	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT - 5693A1/5693A3
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA BLUETOOTH - 967EA1/9552E1	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/CD - 9611ZA
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - 961NBD/9401D5	ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION - 965TA1
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB - 9618A4	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1
ACCESORIOS ORGANIZADOR MALETERO U-RAIL - 8570A1	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 9541A1
ACCESORIOS ALARMA - 819AA1	VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - 967AA1
RETROVISORES COLOR CARROCERIA (IMPRIMADO) - 8765A2/8176A2	RETROVISORES EXT GRAN ANGULAR - 8763C7
LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS - 9211P3	LUCES LUZ DIURNA LED - 9213B3/9213B4
LUCES FAROS LEDS - 921QB1/2C1/9225B1	LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - 9217A1/WA1/9511A1
LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - 921BB1	GENERALES MANILLAS COLOR (IMPRIMADAS) - 8261A2
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - 9871A1	CRISTALES LUNETAS TR TERMICA - 8712A2
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA	FECHA FABRICACIÓN 20/09/2022

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA - C17
---	---------------------

Piezas




	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	96201H8000	Antena	1,00	49,75			49,75
±	89160H8000CUA	Tapizado banqueta tr	1,00	320,03			320,03
	529321R000	Fluido reparación neumáticos	1,00	132,52			132,52

Mano de obra




	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T1 96250R00	Sustituir Antena	0,20 h	25,00			5,00
🔧	T2 GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			45,00
🔧	T2 GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			45,00
🔧	T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,30 h	25,00			7,50

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT84010	Reparar Portón tr	0,20 h	25,00			5,00
T1  89170R00	Sustituir Tapizado banqueta tr	0,50 h	25,00			12,50
I  89001R00	Desmontar y montar Banqueta tr					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/07/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	90,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	502,30 €	Subtotal Horas MO	30,00 €	Subtotal Horas MO	103,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,20 h)	120,00 €	Subtotal M.O. (4,15 h)	103,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	120,00 €	Total mano de obra	103,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	502,30 €			Subtotal material	138,64 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	150,69 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	351,61 €			Total del material	138,64 €
				Total sin descuentos	242,39 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	242,39 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	351,61 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	120,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	242,39 €	Base del impuesto	714,00 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	714,00 €	IVA (21%)	149,94 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	863,94 €
				Total	863,94 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		

Equipamiento

VIN Query

BERLINA 5 PUERTAS - S6
 VERSION GAMA 2022 - 0101C2
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 5297D1
 LLANTAS ALE 6.0JX15" - 5291IA
 FRENOS SISTEMA FRENOS 14" - 5812A7
 INYECCION MULTIPUNTO 998CC 74KW (100) - G3LF
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 45 AH - 3711A4
 ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 9761A1
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - 8889A1
 SEGURIDAD AIRBAG CORTINA - 5695A1
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA BLUETOOTH - 967EA1/9552E1
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - 961NBD/9401D5
 AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB - 9618A4
 ACCESORIOS ORGANIZADOR MALETERO U-RAIL - 8570A1
 ACCESORIOS ALARMA - 819AA1
 RETROVISORES COLOR CARROCERIA (IMPRIMADO) - 8765A2/8176A2
 LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS - 9211P3
 LUCES FAROS LEDS - 921QB1/2C1/9225B1
 LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - 921BB1
 CRISTALES LIMPIALUNETA TR - 9871A1
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA

MANUAL 6 VELOCIDADES - M6CF1
 TRANSMISION EMBRAGUE ACCIONAMIENTO ELECTRICO - 4141A2
 NEUMATICOS 185/65 R 15..H - 5293DB
 FRENOS SISTEMA FRENOS 15" - 5811A4
 FRENOS FRENOS VERSION NO EUROPEA - 5813A2
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO - 0093A1/009EA1
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 3731B4/94X4A1
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2
 ASIENTOS CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR - 898AA1
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELEC SECUENCIAL - 824AA6
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT - 5693A1/5693A3
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/CD - 9611ZA
 ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION - 965TA1
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1
 ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 9541A1
 VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - 967AA1
 RETROVISORES EXT GRAN ANGULAR - 8763C7
 LUCES LUZ DIURNA LED - 9213B3/9213B4
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - 9217A1/WA1/9511A1
 GENERALES MANILLAS COLOR (IMPRIMADAS) - 8261A2
 CRISTALES LUNETA TR TERMICA - 8712A2
 FECHA FABRICACIÓN 20/09/2022

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA - C17

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		



20260129_101813.jpg



20260129_101649.jpg



20260129_101836.jpg



20260129_101833.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		



20260129_101720.jpg



20260129_101806.jpg



20260129_101639.jpg



20260129_101759.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		




20260129_101640.jpg



20260129_101815.jpg



20260129_101730.jpg



20260129_101828.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		



20260129_101804.jpg



20260129_101801.jpg




20260129_101643.jpg




20260129_101725.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		




20260129_101721.jpg



20260129_101711.jpg



20260129_101633.jpg




20260129_101811.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)	
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV	
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052	



20260129_101703.jpg



20260129_101819.jpg



20260129_101553.jpg



20260129_101621.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		



20260129_101547.jpg



20260129_101619.jpg



20260129_101549.jpg



20260129_101626.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		



20260129_101601.jpg



20260129_101551.jpg



20260129_101605.jpg



20260129_101555.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		



20260129_101616.jpg



20260129_101540.jpg



20260129_101609.jpg



20260129_101536.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607391	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	30/01/2026 15:38:38	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	30/01/2026 15:49:44	Matrícula	9789-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6750052		



20260129_101559.jpg



20260129_101544.jpg



20260129_101612.jpg



20260129_101631.jpg