

ED engineering data s.r.l.		Perizia Nr. 13	Relazione di perizia per DRIVE NOLEGGIO		11	Ramo sinistro								
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it		Assicurato POZZETTO CAR SERVICES	Controparte SAMARATE		Impresa controparte									
Esercizio 2026		Sinistro numero GL966SS		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia		Data sinistro //								
Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA NO								
Data incarico 07/04/2026	Data primo rilievo 08/04/2026	Localita' SAMARATE		C/O	Riparazioni	Fotografie 57								
Da Certificato di Proprieta' : DRIVE S.R.L. - - ()		Cod. Fiscale / Partita IVA		Data e Luogo di nascita		Gia' Targa								
Locatario / Comproprietario : - - ()		Cod. Fiscale / Partita IVA		Data e Luogo di nascita		Revisione del //								
Veicolo (Marca - Modello - Versione) OPEL Mokka 1.2 Turbo GS		Targa GL966SS		Telaio VXKUSHNEKNW086216		I° Immatricolazione 14/10/2022								
Stato d'uso DISCRETO	Km. 74035	Pneumatici % 70	Colore bianco	Tipo Smalto Pastel/Doppio		COERENZA DEL DANNO COMPATIBILITA' DEL DANNO								
Allestimenti / Dotazioni		Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li								
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza	Spese Accessorie									
VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	D. M.	COSTO DEI RICAMBI					
Listino Ricambi aggiornato al 01/02/2026				D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo	s. c.	(IVA esclusa)		
Modanatura arco passaruota post.				Sx	S	0,10	S		S		S	10	104,93	
Parabrezza UM/YM/JM/UC					S	4,30	S		S		S	10	537,24	
Kit incollaggio parabrezza					S		S		S		S	10	49,50	
Paraurti post. p/sup. P/sens.parch.					M	0,80	M		M	1,20				
Cofano ant.					L	0,30	L	1,20	L	0,90				
Tetto					L	3,00	M	2,45	L	1,30				
Portello post.					L	0,30	L	0,90						
Porta ant. - USURA				Sx										
Porta post. - USURA				Sx										
Paraurti ant. p/sup. - USURA														
Ripiano cappelliera (supporti) - USURA														
Guarnizione cofano - USURA														
Codice / Riparatore		Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR	8,80	LA	4,55	VE	3,40	ME	Totale Ricambi	€691,67
Supplemento doppiatrato Ore 0,51		Supplemento finitura Ore 0,39		Tempo aggiunto per verniciatura Ore 1,60		Totale tempi supplementari Ore 2,50		Totale tempi VE Ore 5,90						
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE				
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 5,90 x Costo/ora 11,00		€64,90				€64,90				
Danni A.R.D. Totale imponibile		€1.526,57		Uso Dime										
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore 19,25 x Costo/ora €40,00		€770,00				€770,00				
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora										
Totale (Imponibile)		€1.526,57		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %										
Totale (Iva Compresa)		€1.526,57		TOTALI		€1.526,57				€1.526,57				
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato € 0,00		Fermo Tecnico giorni 3						
TOTALE		€1.526,57		Osservazioni: Vettura periziata presso POZZETTO CAR SERVICES - Via Como, 64 - SAMARATE (VA) Presente 1 sola chiave. La seconda verrà spedita in fase di vendita Libretto di circolazione in copia conforme. Avviamento eseguito con esito positivo.										
Limite Indennizzo Contrattuale														
Software House		70001	RELEASE 03.2026	Data Consegna	09/04/2026	Firma ED - Pozzo Carlo		Ruolo Numero 2888		Foglio Nr. 1 di 1				