

Nissan

VIN: SJNTBAJ12U1239766



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	06/10/2023	87044 km
Farbe	Jahr	Polster
Weiß	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-
Fahrzeugtyp		
PKW		

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Flughafen Wien	18/08/2026	18/08/2026


Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaumabdeckung / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel

003	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
004	Türeinstieg / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
 			
005	Felge / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 18 "	Kratzer	Reparieren
 			
006	Felge / Hinten Links Felgen-/Reifendurchmesser : 18 "	Kratzer	Reparieren
 			
007	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 18 "	Kratzer	Reparieren
  			
008	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair
 			
009	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Kratzer	Ersetzen
 			
010	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Akzeptabel
011	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel

012	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
013	Türzierleiste / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
014	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Smart Repair



Fehlteile/Zubehör

- ☐ Abschlepphaken
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☒ Serviceheft
- ☒ Warndreieck
- ☒ Bedienungsanleitung
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Hutablage
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Werkzeugsatz
- ☒ Bordmappe
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	235 / 55 / 18 / Winter	6.8 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	235 / 55 / 18 / Winter	6.5 mm
Hinten Links	FALKEN	235 / 55 / 18 / Winter	4.5 mm
Hinten Rechts	FALKEN	235 / 55 / 18 / Winter	4.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrerraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrerraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne




Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Erste-Hilfe-Kit



Fehlteile/Zubehör / Füllflasche Nothilfekit



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Laderaumabdeckung / - / Fehlt



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer




Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle

