

INFORME CONTROL VEHÍCULO



16 de junio de 2026

Nº Expediente: 3426376688

Nº Revision: WTWS_625049

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	8105-LLN	Nº CHASIS:	W0VECYHYCLJ951632
KILÓMETROS:	175686	MARCA:	OPEL
F. PERITACIÓN:	16/06/2026	MODELO:	COMBO LIFE 1.5 TD 75KW (100CV) S/S EXPRES
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	12/06/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6053
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I VEHÍCULO COMERCIAL	

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	736,90 €
Daños Interiores	524,25 €
Total Valoración	1261,15 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
8748RE	603X0	Protector motor limpiaviento tr	1,00	26,61	7,98	18,63
9827996680	9508L	Tapizado banqueta dl iz	1,00	686,60	205,98	480,62
		SUSTITUIR TAPIZADO BANQUETA ASIENTO D.I.	0,90	25,00	0,00	22,50
		SUST. CARCASA MOTOR LIMPIA T.	0,10	25,00	0,00	2,50

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Referencia WTWS_625049

Atributos vehículo

Código color de fabricante EWP
Kilómetros 175.686

Equipamiento

VIN Query

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J
GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL
ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
LUCES S/FARO ANTINIEBLA - DPR00
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04
VERSION S/CABINA - DCA00
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
ACABADO TECNICO VP NIVEL 1 GM - B0E02
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
TAPACUBOS 16" CHARVIN - DEHKT
SUSPENSION LEY 1 - DYJ08
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701

ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00
LUCES ENCENDIDO Y CONMUTACION AUTOMATICO LUCES - DYQ02
GENERALES OPEL - DZZ01
GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RI630 - DQB18
GENERALES C/JUNTA TRASERA PUERTAS DL - DJN15
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00

GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
VERSION COMBI ACRISTALADO - DBV04
VERSION GAMA INITIALE - DDJ03
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 47000NM - DAG89
TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600
NEUMATICOS 205/60 R 16 92H - DPLCZ
LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		

INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - DVH23
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
TAPICERIA/LINEA INT FY - B0RFY
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGM01
ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00
ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00
ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00
ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
CRISTALES 1ª VENTANA 2019/ANTES 1ª VENTANA 2021 - FV708
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510
GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
FECHA FABRICACIÓN 25/11/2020
Nº PR 16088
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09
EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13
TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERÍA TEJIDO CURITIBA TRI + BRASILIA ""OA - B0POA
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
ACCESORIOS 4 ARGOLLAS SUJECION - DBJ03
ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO R3 ECO - DMW08
ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - DMG15
ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF Y SUP CERRADOS - DRB39
CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11
CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
CRISTALES 3ª VENTANA 2019/ANTES 3ª VENTANA 2021 - FV908
CRISTALES 3ª VENTANA 2018/ANTES 3ª VENTANA 2020 - FR809
CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
ACCESORIOS S/SPOILER PORTON TRASERO - DDF00
ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
COMERCIAL BERLINA FAMILIAR - B0DAF
PLANTA DE MONTAJE FV
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700
EQUIPO MECANICO GASOL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOL S/SENSOR AGUA - DBP00
EQUIPO ELECTRICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632
		Origen	VinQuery

CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05
ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00

CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
8748RE	Protector motor limpiapluna tr	1,00	26,61			26,61
9827996680	Tapizado banqueta dl iz	1,00	686,60			686,60
YP00112980	Tapacubos rueda dl dr	1,00	20,93			20,93

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT69090	Reparar Paragolpes dl (zona inf)	0,80 h	25,00			20,00
T2  GtT7402L	Reparar Panel ext puerta dl iz	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT7402R	Reparar Panel ext puerta dl dr	0,40 h	25,00			10,00
T2  GtT7802R	Reparar Panel ext puerta tr dr	0,70 h	25,00			17,50
T2  GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,70 h	25,00			17,50
T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,20 h	25,00			5,00
T1  EM4331R	Sustituir Tapacubos rueda dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T1  EM603X0	Sustituir Protector motor limpiapluna tr	0,20 h	25,00			5,00
T1  89650910	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	0,90 h	25,00			22,50
I 88840910	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					
I 89050210	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I 892H0959	Desmontar y montar Guarnecido int banqueta dl iz					

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7402R	Panel ext puerta dl dr Reparación (S=2) (L=0)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=5) (L=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7402L	Panel ext puerta dl iz Reparación (S=2) (L=0)					
 GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Reparación (S=5) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=1) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP69090	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=10) (L=0) Texturado Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/06/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	734,14 €	Subtotal Horas MO	107,50 €	Subtotal Horas MO	242,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,30 h)	107,50 €	Subtotal M.O. (9,70 h)	242,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	107,50 €	Total mano de obra	242,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	734,14 €			Subtotal material	397,25 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	220,24 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	513,90 €			Total del material	397,25 €
				Total sin descuentos	639,75 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	639,75 €
				Sistema de pintura: Centro Zaragoza	
				Tipo de pintura: Bicapa	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	513,90 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	107,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	639,75 €	Base del impuesto	1.261,15 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.261,15 €	IVA (21%)	264,84 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.525,99 €
				Total	1.525,99 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		

Equipamiento

VIN Query

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J
GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL
ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
LUCES S/FARO ANTINIEBLA - DPR00
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
VERSION GAMA INITIALE - DDJ03
VERSION COMBI ACRISTALADO - DBV04
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
ACABADO TECNICO VP NIVEL 1 GM - B0E02
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
TAPACUBOS 16" CHARVIN - DEHKT
SUSPENSION LEY 1 - DYJ08
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - DVH23
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
TAPICERIA/LINEA INT FY - BORFY
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92
MHZ - DJZ05
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALLUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO -
DLU02

ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00
LUCES ENCENDIDO Y CONMUTACION AUTOMATICO LUCES - DYQ02
GENERALES OPEL - DZZ01
GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RI630 - DQB18
GENERALES C/JUNTA TRASERA PUERTAS DL - DJN15
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00

GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04
VERSION S/CABINA - DCA00
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 47000NM - DAG89
TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600
NEUMATICOS 205/60 R 16 92H - DPLCZ
LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13
TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO CURITIBA TRI + BRASILIA ""OA - B0POA
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALLUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632

INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGM00
ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00
ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00
ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00
ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00
CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11
CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
CRISTALES 1ª VENTANA 2019/ANTES 1ª VENTANA 2021 - FV708
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510
GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
FECHA FABRICACIÓN 25/11/2020
Nº PR 16088
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09
EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO ELECTRICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01

INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
ACCESORIOS 4 ARGOLLAS SUJECION - DBJ03
ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO R3 ECO - DMW08
ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - DMG15
ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF Y SUP CERRADOS - DRB39
CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
CRISTALES 3ª VENTANA 2019/ANTES 3ª VENTANA 2021 - FV908
CRISTALES 3ª VENTANA 2018/ANTES 3ª VENTANA 2020 - FR809
CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
ACCESORIOS S/SPOILER PORTON TRASERO - DDF00
ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
COMERCIAL BERLINA FAMILIAR - B0DAF
PLANTA DE MONTAJE FV
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		

ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DU005

ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14

ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00

ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04

ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00

ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43

ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02

ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01

ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



20260615_152635.jpg



20260615_152636.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		



20260615_152638.jpg



20260615_152645.jpg



20260615_152650.jpg



20260615_152653.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		



20260615_152654.jpg



20260615_152657.jpg



20260615_152658.jpg



20260615_152711.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		



20260615_152717.jpg



20260615_152731.jpg



20260615_152750.jpg



20260615_152755.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		



20260615_152803.jpg



20260615_152810.jpg



20260615_152815.jpg



20260615_152816.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		



20260615_152818.jpg



20260615_152823.jpg




20260615_152837.jpg



20260615_152853.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		



20260615_152905.jpg



20260615_152912.jpg



20260615_152928.jpg



20260615_152934.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		



20260615_152938.jpg



20260615_152943.jpg



20260615_152946.jpg



20260615_152950.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		




20260615_153006.jpg



20260615_153151.jpg




20260615_153156.jpg



20260615_152707.jpg

Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_625049	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 11:22:38	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 11:26:41	Matrícula	8105-LLN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951632		



20260615_152738.jpg



20260615_152852.jpg



20260615_153231.jpg