

046CC0128627



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VVKUPHNEKN4268048

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/ET38;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0085YM4P

Handler Code DE0724

B/E

Motor kennzeichnung 10TMAA01

Motorseriennummer 93585

KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewicht.)

Elektrische Reichweite:

Wh/km

km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-

Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel

Gas

Andere (siehe 26.)

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare

Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)

2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

Wh/km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: OPEL

0.2. Typ: U

0.2.1. Variante: P

0.2.2. Handelsbezeichnung(en): HNEK-X1B500

0.2.3. CORSA

0.2.3.1. Kennung der Interpretationsfamilie: IP-HNE_M86DS42C-VW3-0

0.2.3.2. Kennung der ATTC-Familie: AT-HNS_0402-VW3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 2-VW3-EQ

0.2.3.4. Kennung der Fahrverdrängungsfamilie: RL_CMP_M86_5023-VW3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrverdrängungsfamilie: RL_CMP_M86_5023-VW3-0

0.2.3.6. Kennung der Fahrverdrängungsfamilie: RL_CMP_M86_5023-VW3-0

0.2.3.7. Kennung der Fahrverdrängungsfamilie: RL_CMP_M86_5023-VW3-0

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: PSA Automobiles SA

0.6. 2-10 boulevard de l'Europe

0.7. 78300 POISSY, France

0.8. Anbringungsstelle und Anbringungsart an der linken oder rechten B-Säule

0.9. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VAKUPHNEKX4268048

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 02.06.2022

0.12. mit dem in der am 24.03.2022 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*19

0.13. beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

0.14. Paris 13.06.2022

0.15. Ort Datum

0.16. Unterschrift

0.17. Manager

0.18. Vehicle

0.19. Certification

0.20. Position

0.21. 1. Anzahl der Achsen: 2

0.22. 2. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 4

0.23. 3.1. 1. Achse 1

0.24. 3.2. 2. Achse 2

0.25. 3.3. 3. Achse 3

0.26. 3.4. 4. Achse 4

0.27. 3.5. 5. Achse 5

0.28. 3.6. 6. Achse 6

0.29. 3.7. 7. Achse 7

0.30. 3.8. 8. Achse 8

0.31. 3.9. 9. Achse 9

0.32. 3.10. 10. Achse 10

0.33. 3.11. 11. Achse 11

0.34. 3.12. 12. Achse 12

0.35. 3.13. 13. Achse 13

0.36. 3.14. 14. Achse 14

0.37. 3.15. 15. Achse 15

0.38. 3.16. 16. Achse 16

0.39. 3.17. 17. Achse 17

0.40. 3.18. 18. Achse 18

0.41. 3.19. 19. Achse 19



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair



Bild 18 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair



Bild 19 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair




Bild 20 : Tür vorne rechts Türgriff, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 21 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Felge hinten rechts, verschrammt, smart repair



Bild 23 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4662383
Hersteller Opel
Model Corsa
Variante Elegance 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis 19.953,77
VIN VVKUPHNEKN4268048
Erstzulassungsdatum 1.7.2022
Kennzeichen M RP2064

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4662383

22.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108931	10.06.2026	Beifahrerseite Außenspiegel Beifahrerseite Tür hinten Stoßfänger hinten links Stoßfänger hinten rechts Stoßfänger vorne rechts	
2026109332	05.06.2026	Beifahrerseite Tür vorne	
2026109333	05.06.2026	Beifahrerseite Außenspiegel	
2026109334	05.06.2026	Stoßfänger hinten links	
2026109335	05.06.2026	Stoßfänger hinten rechts	
2026109336	05.06.2026	Stoßfänger vorne rechts	
2026109337	05.06.2026	Stoßfänger vorne rechts	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 133 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.07.2022	Letzte Zulassung	21.07.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Injection Turbo Start/Stop Elegance
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNEKN4268048
HSN / TSN	1889 / ABU	Schlüssel-Nr.	10011657
Km-Stand abgelesen	30483	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Felgen		Leichtmetall
	N1 I		
Farbe	Grau / Metallic		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	4 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	4 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel, Grau, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionsswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Pollenfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik Kombination, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

UVD=I30 Beheizbares Lederlenkrad

C68=RE Klimatisierungsautomatik

0

Lackierung: Metallic

CWCT,O Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber

L

KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

0

AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung


0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 31.07.2025 bei Kilometerstand 22.605

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne rechts / Türgriff vorne rechts
2. Stoßfänger vorne verschrammt
3. Stoßfänger hinten verschrammt
4. Felge hinten rechts, verschrammt, smart repair (Bild 22)
5. Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair (Bild 17, 18, 19)