


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAREAFBX5 N7674908	Erstzulassung	01.01.1900	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	59 709 km
Modell	GIULIA 2.2 Diesel 16V 154kW AT8-Q4 TI	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Pirelli 225/45/19 V Sommerreifen 5.0 mm		Pirelli 225/45/19 V Sommerreifen 5.0 mm	
Pirelli 255/35/19 V Sommerreifen 5.0 mm		Pirelli 255/35/19 V Sommerreifen 5.0 mm	

Außenschäden

2	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	10,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	10,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

3



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,75	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	345,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	240,00€		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	140,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	140,00€		

5



Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	551,42€
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	593,42€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	551,42€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	593,42€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

7



Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	190,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	190,00€		

8



Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	551,42€
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	593,42€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	30,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	30,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

9	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	255,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	255,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 2.750,26€