

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

3.2.1. Gesamteinparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (NEFZ)

Benzin /Diesel

3.2.2. Gesamteinparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (WLTP)

Benzin /Diesel

4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:

Niedrig (Phase 1)

Mittel (Phase 2)

Hoch (Phase 3)

Hochwert (Phase 4)

Kombiniert:

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybrid Elektro-Fahrzeuge

5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb:

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge:

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein

Elektrische Äquivalente rein

Elektrische Reichweite innerorts

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

52. Anmerkungen

amtliche Vermerke

Vermerke des Herstellers

Vermerke des KBA



1996695 247000

5 1 247 00141

FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT



Mercede



www.PS-Team.de

Eg-Übereinstimmungsbescheinigung für vollständige Fahrzeuge

Christoph Jung Jörg Homering

Der Unterzeichner

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

0.2 Variante

Version

0.2.1 Handelsbezeichnung

0.2.3 Kennungen (falls zutreffend)

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie

0.2.3.4 Kennung der Fahrwerstandsfamilie

0.2.3.5 Kennung der Fahrwerstandsmatrix-Familie

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie

0.4 Fahrzeugklasse

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

Art B-Schilder links oder rechts

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.9 Im Motorraum rechts

0.10 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers

0.11 Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.12 Herstellungsdatum des Fahrzeuges

0.13 mit dem in der am 08.10.2021 erteilten Genehmigung ei*2007/46*0458*24 beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigung zugelassen werden.

Stützpunkt

(Datum)

Handwritten signature

Handwritten signature

Leiter Gesamtfahrzeug Mercedes-Benz Vans

(Dienststellung)

Leiter Qualitätsmanagement

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen 2 und 4
- 1.1 Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung -
- 1.2 Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung) 1; A2; -
3. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist Nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand 3200 mm
- 4.1 Achsabstände 1-2 3200 mm 2-3 3200 mm
5. Länge 5140 mm 6. Breite 1928 mm
8. Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert) 5231 mm
9. Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung 2336 mm
11. Länge der Ladefläche

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand 2065 kg
- 13.1 Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1 1218 kg 2 0847 kg 3
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs 2065 kg
14. Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand 2800 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen 1. 1490 kg 2. 1490 kg 3.
- 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit: 2000 kg 18.2 Sattelanhänger
- 18.1 Deichselanhänger 2000 kg 18.4 ungebremstem Anhänger
- 18.3 Zentralachsanhänger
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors Mercedes-Benz AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor 554
22. Arbeitsverfahren Selbstzündung / Viertakt
23. Reiner Elektroantrieb nein 23.1 Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder 4, in Reihe
25. Hubraum 1950 cm³
26. Kraftstoff Diesell 26.1 Fahrzeug mit Einstoffmotor
- 26.2 (nur Zweitstufmotoren)
27. Höchste Leistung 100,00 kW bei 4400 min-1 (Verbrennungsmotor)
- 27.1. Höchste Nutzleistung - kW (Elektromotor)
- 27.3. Höchste Nutzleistung - kW (Elektromotor)
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung
28. Getriebe (Typ) 28.1.1 Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes 2.733
- 28.1 Gang I II III IV V VI VII VIII IX
- 28.1.1 Übersetzungsverhältnisse

- Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit 183 km/h
- Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite 1. 1666 mm 2. 1646 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (falls zureifend): 1 195/65R 16C 104/102 T (100T) ; 6.50x16 ET52 ; B; C2 2 195/65R 16C 104/102 T (100T) ; 6.50x16 ET52 ; B; C2 3 - - - - -

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch
37. Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsensystems

Aufbau

38. Code des Aufbaus BB
40. Farbe des Fahrzeugs WEISS
41. Anzahl und Anordnung der Türen 6; 2; 2; 2
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz) 2

Anhängervorrichtung

44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut) E13 55R - 01 3612
- 45.1 Kennwerte D: 13.8 V: 150 S: 0

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch 74,70 dB(A) bei der Motordrehzahl 3300 min-1
- Fahrgeräusch 70,00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AR
- 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind 2263 kg 47.1.2. Querschnittsfläche 3.195 m²
- 47.1.1. Prüfmasse 2263 kg
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill 1026 - 1050
- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
- 0. f0 196.50774 N -1. f1 0.0 N/(km/h) -2. f2 0.055499 N/(km/h)²
- 47.2. Fahrzyklus
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse 3b 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) 0.0
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit Nein
48. Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts 715/2007+2018/1832AR

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

	Diesel/Benzin	Gas	Sonstige
CO	20.2 mg/km	- mg/km	- mg/km
THC	- mg/km	- mg/km	- mg/km
NMHC	- mg/km	- mg/km	- mg/km
NOx	17.6 mg/km	- mg/km	- mg/km
THC + NOx	24.5 mg/km	- mg/km	- mg/km
NH3	- ppm	- ppm	- ppm
Partikelmasse	0.12 mg/km	- mg/km	- mg/km
Partikelzahl	2.08*10⁹ #/km	- #/km	- #/km

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) 0.50 m-1
- 48.2 Angegebene höchste RDE Werte (falls zureifend): NOx 125 mg/km 6.00*10⁻¹¹ km-1
- Volständige RDE-Fahrt: 125 mg/km 6.00*10⁻¹¹ km-1
- RDE-Fahrt (innerorts):

CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
- a) CO2-Emissionen
- | | Diesel/Benzin | innerorts | außerorts | kombiniert | gewichtet, kombiniert |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| innerorts | - g/km | - g/km | - g/km | - g/km | - g/km |
| außerorts | - g/km | - g/km | - g/km | - g/km | - g/km |
| kombiniert | - g/km | - g/km | - g/km | - g/km | - g/km |
| gewichtet, kombiniert | - g/km | - g/km | - g/km | - g/km | - g/km |
- b) Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch
- | | Diesel/Benzin | innerorts | außerorts | kombiniert | gewichtet, kombiniert |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| innerorts | - l/100km | - l/100km | - l/100km | - l/100km | - l/100km |
| außerorts | - l/100km | - l/100km | - l/100km | - l/100km | - l/100km |
| kombiniert | - l/100km | - l/100km | - l/100km | - l/100km | - l/100km |
| gewichtet, kombiniert | - l/100km | - l/100km | - l/100km | - l/100km | - l/100km |

- Abweichungsfaktor entfällt
2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
- Stromverbrauch gewichtet/kombiniert
- Elektrische Reichweite



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube, Steinschlag




Bild 15 : Motorhaube, Steinschlag



Bild 16 : Tür vorne rechts, eingedellt




Bild 17 : Tür vorne rechts, eingedellt




Bild 18 : Tür vorne rechts, eingedellt



Bild 19 : Stoßfänger hinten, zerkratzt




Bild 20 : Stoßfänger hinten, zerkratzt



Bild 21 : Schiebetür rechts Verkleidung, gerissen



Bild 22 : Schiebetür rechts Verkleidung, gerissen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 396861
Hersteller Mercedes-Benz
Model Vito
Variante Pro 114 CDI
Listenpreis 42.684,00
VIN W1V44760314105179
Erstzulassungsdatum 1.5.2022
Kennzeichen BL E415

Schadensfälle der int. Belegnummer: 396861

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024115135	08.10.2024	Kennzeichen vorne Stoßfänger vorne	2.977,00
2025114881	01.10.2025	Beifahrerseite Tür vorne	
2026101216	29.12.2025	Reifen/Felge links Reifen/Felge rechts Siehe Sonstiges	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.05.2022	Letzte Zulassung	24.05.2022
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	Vito 114 CDI Lang HA Aut. PRO	Aufbauart	Van
Türen	4	Sitzplätze	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1V44760314105179	Maße Länge/Breite/Höhe	5140 / 1928 / 1909 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3200
zul. Gesamtmasse	2800 kg	HSN / TSN	2222 / BBI
Schlüssel-Nr.	20388148	Km-Stand abgelesen	149128
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	ARKTIKWEISS	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / VanContact 100	S /O	9 mm
rechts	195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / VanContact 100	S /O	9 mm
2 links	195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / VanContact 100	S /O	9 mm
rechts	195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / VanContact 100	S /O	9 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge Pannenset	195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / VanContact 100	S /O	9 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / Van Contact Winter	W /O	8 mm
195 / 65 R 16 104/102 T	Continental / Van Contact Winter	W /O	8 mm
195 / 65 R 16 104/102 T	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W /O	7 mm
195 / 65 R 16 104/102 T	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Abschleppöse vorne/hinten einschraubbar, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Pufferbatterie für Startvorgang, Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah, Befestigungspunkte im Dachrahmen, Berganfahrhilfe, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, COC-Papiere, Cupholder vorn, Dachbedieneinheit Komfort, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser elektronisch, Einstiegshaltegriff Laderaumschiebetür, Elektrik für Anhängersteckdose, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ADAPTIVE ESP) mit integriertem Antiblockiersystem (ABS), Fahrlichtassistent, Fahrwerk: Basisfahrwerk, Fahrzeug HVO fähig, Fensterheber elektrisch Fahrer/Beifahrer, Feststellbremse, Generator 14 V/250 A, Generatormanagement, Geschwindigkeitsbegrenzung 210 km/h, Getriebe: 9G-TRONIC, Gewichtsvariante 2.800 kg, Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Handschuhkasten abschließbar, Haupttank 57 Liter, Heckklappe, Innenverkleidung Laderaum, seitlich, Klimaanlage geregelt Tempmatic, Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer Halogen, Paket: BlueEFFICIENCY, Pannensetmanagement, Polster: Stoff Caluma schwarz, Radio/Telematik, Audio 10, Radio: Digitales Radio DAB, Radvollabdeckung, Reifen: 195/65 R 16, Reifen: Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat, Reifen: Premiumschutz Reifen (3 Jahre), Reifen: Sommerreifen, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Scheinwerfer: in Halogen-Technik, Schiebetür rechts Lade-/Fahrgastraum, Schlüssel : 3-Tasten-Funkfernbedienung, Seitenwind-Assistent, Servolenkung elektromechanisch, Sitz: Lordosenstütze Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Sitze: Fahrersitz Plus mit ebener Sitzfläche, Sitze: Komfort-Fahrersitz, Start-Stopp-Funktion, Steckdose 12V, Tempomat, Trennwand durchgehend, Verbandtasche, Vorrüstung Remote Services Plus, Warndreieck, Wartungsintervall-Anzeige >>ASSYST<<, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes Glas rundum, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zulassung als LKW, Zulassungsbescheinigung, Teil II

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
W78	Fenster in Heckklappe
W17	Fenster vorn rechts fest in SW/ Laderaum-Schiebetür
F61	Innenspiegel
KB5	Kraftstoffbehälter groß, ca. 70 Liter
FF1	Mittelkonsole mit Staufach
EY2	Navigation-Zubehör: Live Traffic Information
V85	Paket: Raucherpaket
EZ8	Parktronic
JF1	Regensensor
RY2	Reifenluftdrucküberwachung
RR6	Reserverad unter Fahrzeugheck mit Wagenheber
T19	Schiebetür links (Laderaum)
H16	Sitzheizung auf Fahrerseite
D51	Trennwand durchgehend mit 1 Fenster
XW5	Wegfall Heckbeschriftung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 20.11.2025 bei Kilometerstand 120.736
bis Wartung verbleiben: 11.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schiebetür rechts Verkleidung, gerissen, erneuern (Bild 21, 22)
2. Werbefolie, entfernen,
3. HU, fällig, erneuern
4. Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen (Bild 16, 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Steinschlag, (Bild 14, 15)
Stoßfänger hinten, zerkratzt, (Bild 19, 20)