

INFORME CONTROL VEHÍCULO



29 de enero de 2026

Nº Expediente: 3426359855

Nº Revision: WTWS_607424

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	6408-MLV	Nº CHASIS:	VR1FCYHZTP1069106
KILÓMETROS:	129244	MARCA:	DS
F. PERITACIÓN:	29/01/2026	MODELO:	DS 4 BLUEHDI 130 AUTO PERFORMANCE L
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	21/01/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	90,00 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	90,00 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_607424	Marca - Modelo	DS DS4 (F) 5P (21-)		
Fecha Alta	29/01/2026 15:49:58	CUM	DS00301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	29/01/2026 15:51:13	Matrícula	6408-MLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR1FCYHZTP1069106		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_607424
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Kilómetros	129.244
------------	---------

Equipamiento

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼ T2	GtTRC005	Reparar llanta DD aluminio	0,00 h	0,00			45,00
▼ T2	GtTRC007	Reparar llanta TDaluminio	0,00 h	0,00			45,00

Nº Valoración	CMA_607424	Marca - Modelo	DS DS4 (F) 5P (21-)		
Fecha Alta	29/01/2026 15:49:58	CUM	DS00301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	29/01/2026 15:51:13	Matrícula	6408-MLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR1FCYHZTP1069106		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	90,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	90,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	90,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	90,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	90,00 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	90,00 €	IVA (21%)	18,90 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	108,90 €
				Total	108,90 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza repintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607424	Marca - Modelo	DS DS4 (F) 5P (21-)		
Fecha Alta	29/01/2026 15:49:58	CUM	DS00301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	29/01/2026 15:51:13	Matrícula	6408-MLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR1FCYHZTP1069106		

Equipamiento

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP0885.JPG



IMGP0883.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607424	Marca - Modelo	DS DS4 (F) 5P (21-)		
Fecha Alta	29/01/2026 15:49:58	CUM	DS00301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	29/01/2026 15:51:13	Matrícula	6408-MLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR1FCYHZTP1069106		



IMGP0862.JPG



IMGP0880.JPG



IMGP0865.JPG



IMGP0863.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607424	Marca - Modelo	DS DS4 (F) 5P (21-)		
Fecha Alta	29/01/2026 15:49:58	CUM	DS00301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	29/01/2026 15:51:13	Matrícula	6408-MLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR1FCYHZTP1069106		



IMGP0864.JPG



IMGP0869.JPG



IMGP0870.JPG



IMGP0871.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607424	Marca - Modelo	DS DS4 (F) 5P (21-)		
Fecha Alta	29/01/2026 15:49:58	CUM	DS00301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	29/01/2026 15:51:13	Matrícula	6408-MLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR1FCYHZTP1069106		



IMGP0873.JPG



IMGP0874.JPG



IMGP0876.JPG



IMGP0877.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607424	Marca - Modelo	DS DS4 (F) 5P (21-)		
Fecha Alta	29/01/2026 15:49:58	CUM	DS00301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	29/01/2026 15:51:13	Matrícula	6408-MLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR1FCYHZTP1069106		



IMGP0884.JPG



IMGP0886.JPG



IMGP0887.JPG



IMGP0888.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607424	Marca - Modelo	DS DS4 (F) 5P (21-)		
Fecha Alta	29/01/2026 15:49:58	CUM	DS00301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	29/01/2026 15:51:13	Matrícula	6408-MLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR1FCYHZTP1069106		



IMGP0889.JPG



IMGP0878.JPG



IMGP0866.JPG



IMGP0875.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607424	Marca - Modelo	DS DS4 (F) 5P (21-)		
Fecha Alta	29/01/2026 15:49:58	CUM	DS00301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	29/01/2026 15:51:13	Matrícula	6408-MLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR1FCYHZTP1069106		



IMGP0879.JPG



IMGP0872.JPG



IMGP0861.JPG



IMGP0881.JPG

Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_607424	Marca - Modelo	DS DS4 (F) 5P (21-)		
Fecha Alta	29/01/2026 15:49:58	CUM	DS00301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	29/01/2026 15:51:13	Matrícula	6408-MLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR1FCYHZTP1069106		



IMGP0868.JPG



IMGP0882.JPG



IMGP0867.JPG