

Détails véhicule

VIN	VNVF40005 73081286	Kilométrage	36 564 km	Energie	Diesel
Immatriculation		Date d'immatriculation	17/06/2024	Cylindrée	1997
Marque	NISSAN	Niveau carburant	-	Transmission	Manuelle
Modèle	Primastar-2006	Genre	VU	Vitesses	-
Carrosserie	Berline	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 10/07/2026

Parc




Autres informations techniques

Climatisation auto.	Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Capteur de pluie et de luminosité			Manuel d'utilisation	✓

Options / Equipements

Pneumatiques



Dommages

1		Elément	Enjoliveur 16"	2		Elément	Capot
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Stické
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Destickage
3		Elément	Coquille de rétroviseur	4		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Droit			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

DEKRA Automotive Solutions

5



Elément	Panneau de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Garniture de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Cabine complète
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

9



Elément	Extérieur complet
Position	-
Dommages	Stické
Intensité	-
Opération	Destickage

10



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Garniture de cabine
Position	Arrière
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange