

Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue L1 Trend
2022 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WF0RXXWPGRNJ42161
Eerste registratie	24-08-2022
APK geldig tot	28-08-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	69.635 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-07-2026
Definitieve kilometerstand	69.635 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	135
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 3

Airco	Cruise control	Trekhaak
-------	----------------	----------

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	67768
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)

Merk band	vredestein
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2022	 Vermogen 55 kW / 75 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 69.635 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-09-2027

Schades (12)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Wieldop LV, Licht beschadigd, Vervangen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Kent. plaat V, Beschadigd, Vervangen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Scherm RV, Gedeukt, Vervangen / spuiten

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Buitenspiegel R, Beschadigd, Vervangen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Portier RV, Krassen, Spuiten

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Schuifdeur R, Deukje, Restyle

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Wieldop RA, Licht beschadigd, Vervangen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Bumper A, Beschadigd, Kunststofherstel

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Deuk

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Dak, Deukje, Restyle

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Anders

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Voorruit, Ster / barst, Vervangen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

Anders



Omschrijving

Stoel RV (bekleding), Vlekjes, Reinigen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

Anders



Omschrijving

Stoel LV (bekleding), Vlekjes, Reinigen

Exterieur opmerking 8 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade 205/60/R16

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
05-08-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
24-08-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
25-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
28-08-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achteropkomend verkeer waarschuwing
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- bumpers in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- DAB
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- mistlampen voor
- radio
- start/stop systeem
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- verwarmde voorruit
- zijschuifdeur rechts

