

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR DSG Business Variant Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

|                        |                                                                         |                     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | M -BY 4168                                                              | Fahrgestell-Nummer: | WVWZZZ3CZPE065821 |
| Vertrags-Nummer:       | 7383083                                                                 | Erstzulassung:      | 03.07.2023        |
| Internes KZ:           | 15069659                                                                | Kilometer-Stand:    | 210258            |
| Unfall/Schaden:        | Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll. |                     |                   |

### Ausstattung:

**VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR DSG Business Variant Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Lackierung: Deep Black Perleffekt      Polsterung: Stoff Business Titanschwarz      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **38.172,27**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                                            | 1.537,82 |
| App-Connect Wireless                                                                                 | 0,00     |
| Deep Black Perleffekt                                                                                | 0,00     |
| Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar                                       | 0,00     |
| Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend                                           | 323,53   |
| Gepäcknetz                                                                                           | 84,03    |
| Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in Schwarz      | 54,62    |
| Head-up-Display                                                                                      | 474,79   |
| Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung      | 432,77   |
| Lackierung Perleffekt                                                                                | 592,44   |
| Lendenwirbelstützen vorn, auf der Fahrerseite elektrisch einstellbar inkl. Massagefunktion, Beifahre | 0,00     |
| Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"                                        | 1.205,88 |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                                    | 310,92   |
| Stoff Business Titanschwarz                                                                          | 0,00     |
| Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion                                           | 0,00     |
| Winterpaket                                                                                          | 0,00     |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **43.189,07**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **51.394,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 51.394,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                                  |                             |       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR DSG Business Variant Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2023                                                                                                             |                             |       |
| kW / PS:                     | 110 / 150                                                                                                        | Hubraum:                    | 1968  |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                                        | Anzahl Gänge:               | 7     |
| Emissionsgruppe:             | I2                                                                                                               | CO2 (g/km):                 | 126   |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 4,800                                                                                                            | Tankinhalt:                 | 66    |
| Max. Km/h:                   | 210                                                                                                              | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 9,100 |
| Leergewicht (kg):            | 1588                                                                                                             | zul. Gewicht (kg):          | 2200  |

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 7383083  
Amtliches Kennzeichen: M -BY 4168  
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR DSG Business Variant Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i>  | <i>Beschädigung</i>                                                                                                | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 07.11.2024   | 9059910119 | Motor, Getriebe und | Marderschaden                                                                                                      | Ja                             | Nein                             |
| 08.08.2023   | 9059860338 | Fremdverschulden    | Kotflügel vorne Fahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden)<br>Tür vorne Fahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden) | Nein                           | Nein                             |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 7383083  
**Amtliches Kennzeichen:** M -BY 4168  
**Übersicht erstellt am:** 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR DSG Business Variant Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i><b>Datum</b></i> | <i><b>Km-Stand</b></i> | <i><b>Art der Wartung</b></i> |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| 22.12.2023          | 28667                  | Wartungszusatzumfänge         |
| 22.12.2023          | 28667                  | Inspektion und Wartung        |
| 22.04.2024          | 58295                  | Inspektion und Wartung        |
| 22.04.2024          | 58295                  | Wartungszusatzumfänge         |
| 11.09.2024          | 88063                  | Wartungszusatzumfänge         |
| 11.09.2024          | 88063                  | Inspektion und Wartung        |
| 27.02.2025          | 115995                 | Wartungszusatzumfänge         |
| 27.02.2025          | 115995                 | Getriebeölwechsel             |
| 27.02.2025          | 115995                 | Getriebeöl                    |
| 27.02.2025          | 115995                 | Inspektion und Wartung        |
| 14.07.2025          | 145862                 | Wartungszusatzumfänge         |
| 14.07.2025          | 145862                 | Bremsflüssigkeitswechsel      |
| 14.07.2025          | 145862                 | Inspektion und Wartung        |
| 10.12.2025          | 171671                 | Wartungszusatzumfänge         |
| 10.12.2025          | 171671                 | Inspektion und Wartung        |
| 21.05.2026          | 200036                 | Inspektion und Wartung        |
| 21.05.2026          | 200036                 | Wartungszusatzumfänge         |
| 07.07.2026          | 210256                 | TÜV/AU (MwSt-frei)            |
| 07.07.2026          | 210256                 | TÜV/AU (MwSt-pfl.)            |

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |           |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | M-BY 4168 |
| Berichtsnummer : | 0000000930979-DE968 |                     |           |
| Referenznummer:  | 31204036            |                     |           |

### Fahrzeugdaten

#### Volkswagen Passat Variant (CB5)(03.2019->2024) Business

|                          |                   |                          |                            |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | WVWZZZ3CZPE065821 | Laufleistung abgelesen:  | 210250 km                  |
| Erstzulassung / Baujahr: | 03.07.2023 / 2023 | Besichtigungsdatum/-ort: | 10.07.2026 87437 Kempten   |
| Fahrzeugart:             | PKW               | Aufbauart:               | Kombilimousine             |
| Kraftstoff:              | Diesel            | Getriebe Art:            | automatic                  |
| Navi.-Datenträger:       | -                 | Hubraum / Leistung:      | 1968 ccm / 110 kW (150 PS) |
| Antriebsart:             | Frontantrieb      | Lackfarbe:               | Deep Black Perleffekt      |
| Lackart:                 | Perleffekt        | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                      |
| Anzahl Schlüssel:        | 3                 | Nächste HU / AU:         | 07.2028 / 07.2028          |
| Polster Art:             | Leder/Stoff       | Serviceheft verfügbar:   | Ja                         |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz           | Serviceheft gepflegt:    | Ja                         |
| Raucherfahrzeug:         | Nein              | Letzter Service km / am: | 210256 / 07.07.2026        |
|                          |                   | Vorgelegte Fahrzeug-     |                            |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)          |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut           | Zustand innen:           | 2 - Gut                    |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Montierte Bereifung

|                           | Sommerreifen | Aluminium |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Reifenart / Felgentyp:    |              |           |
| 2. Achse - links / Zust.  |              | /// 7 mm  |
| 2. Achse - rechts / Zust. |              | /// 7 mm  |
| 1. Achse - links / Zust.  |              | /// 7 mm  |
| 1. Achse - rechts / Zust. |              | /// 7 mm  |
| Verkehrssicherheit:       |              |           |

## Serienausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte</li> <li>• Antennen-Diversity</li> <li>• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)</li> <li>• App-Connect</li> <li>• Ausstattung Comfortline / Life / Business</li> <li>• Außenspiegel asphärisch, links</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar</li> <li>• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links</li> <li>• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm)</li> <li>• Chrom-Paket (1)</li> <li>• Chromleisten an Seitenfenstern</li> <li>• Dachreling</li> <li>• Einparkhilfe vorn und hinten</li> <li>• Elektron. Differentialsperre (EDS)</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop &amp; Go-Funktion)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung</li> <li>• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung</li> <li>• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Antriebsart: Frontantrieb</li> <li>• Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)</li> <li>• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion</li> <li>• Außenspiegel asphärisch, rechts</li> <li>• Außenspiegel lackiert</li> <li>• Außentemperaturanzeige</li> <li>• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon</li> <li>• Bremskraftverstärker elektrisch</li> <li>• Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm)</li> <li>• Chromeinfassung Lichtschalter</li> <li>• Dachhimmel Stoff, grau</li> <li>• Doppeltonhorn</li> <li>• Einstiegsleuchten in den Türen LED</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm</li> <li>• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn und hinten</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz und Rücksitze (inkl. I-Size-Kindersitze)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen vorn höhen-/längsverstellbar
- Kältemittel R 1234 YF
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 W) vorn
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- Ladekantenschutz (Kunststoff)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen 6,5x16 (Sepang)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste We Connect
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen 215/60 R16 ..V
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)</li> <li>• Steckdose 12V im Fond</li> <li>• Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• Verbandkasten und Warndreieck</li> <li>• Wartung: Longlife-Service</li> <li>• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türschutzleisten unten in Wagenfarbe</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> <li>• Zentralverriegelung</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business-Paket Premium mit Navigation<br/>Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion, Fondbedienung Klimaanlage, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W), Steckdose 230V, Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist, Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn, Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion, Sitz vorn links mit Massagefunktion, Rückfahrkamera (Rear View)</li> <li>• Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend</li> <li>• Head-up-Display</li> <li>• Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz</li> <li>• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)<br/>Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lackierung: Perleffekt-Lackierung</li> <li>• Service-System: Online Entertainment</li> <li>• Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming &amp; Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)<br/>Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming &amp; Internet, Touchscreen, Bluetooth), Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, Sprachsteuerungs-System, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone</li> <li>• Wendematte Gepäckraum (variabel)</li> <li>• Reifen-Reparaturset (Tirefit)</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung                   |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | -<br>-                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                          |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |                     |                       |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b>             | Nicht geprüft         | ✗ | <b>Sitzheizung:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Motorlauf:</b>   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

| Durchgeführte Technikprüfung |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>          | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Lichtanlage:</b>          | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b>  | Nicht geprüft                                                                                                                             |
| <b>Sitzheizung:</b>          | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Bremsanlage:</b>          | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>            | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>              | *Reifengröße nicht erkennbar !                                                                                                            |

| Schaden                                                                                                    |         |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|
|  <b>Karosserie außen</b> |         |              |  |
| Bauteil                                                                                                    | Schaden | Rep.-Art     |  |
| 1. Tür Vorne - Links                                                                                       | Kratzer | Smart Repair |  |
| 2. Stoßfänger Hinten                                                                                       | Kratzer | Lackieren    |  |

|                                                                                                          |                              |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| 3.                                                                                                       | Seitenwand - Hinten - Rechts | Kratzer        | Smart Repair    |
| 4.                                                                                                       | Felge Hinten - Links         | Kratzer        | Smart Repair    |
| 5.                                                                                                       | Stoßfänger Vorne             | Kratzer        | Lackieren       |
|  <b>Karosserie innen</b> |                              |                |                 |
|                                                                                                          | <b>Bauteil</b>               | <b>Schaden</b> | <b>Rep.-Art</b> |
| 6.                                                                                                       | Verkleidung                  | Kratzer        | Smart Repair    |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®  
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Lackieren



6. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair



6. Verkleidung  
**Kratzer - Smart Repair**