


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 11/05/2023	Color	Kardio Red
Marca	OPEL	Matrícula	Cuentakilómetros	23 223 km
Modelo	Corsa Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

3		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	4		Elemento	Botella kit reparar pinchazos
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Techo	6		Elemento	Varilla de antena
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Rayadura			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
7		Elemento	Paragolpes	8		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
9		Elemento	Paragolpes	10		Elemento	Puerta
		Posición	Trasero			Posición	Trasero Derecho
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

11



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-

12



Elemento	Otros interiores
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	tapa dr guarnecido maletero

Otros Daños

2



Elemento	Revisión
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

13



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-