


| Fahrzeugdetails      |                                 |                       |                       |                      |           |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr.      | ZAC5JACL0 RJL16844              | Erstzulassung         | 29.11.2024            | Außenfarbe           | Unbekannt |
| Hersteller           | JEEP                            | Kennzeichen           |                       | Laufleistung         | 21 232 km |
| Modell               | AVENGER 1.2 GSE T3 GDI Altitude | Fahrzeugzustand       | Beschädigtes Fahrzeug |                      |           |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                       | Höhe Vorschaden netto | -                     | Vorschaden kommentar |           |

## Auftragsdaten

Lagerplatz



| Lose Teile                |   |
|---------------------------|---|
| Bedienungsanleitung Radio | ✓ |

| Fahrzeugdokumente / Schlüssel |   |
|-------------------------------|---|
| Betriebsanleitung             | ✓ |
| Serviceheft                   | ✓ |
| Ersatzschlüssel               | ✓ |
| Schlüssel                     | ✓ |
| Inspektion                    | ✓ |

## Reifen



Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

## Außenschäden

|   |                                                                                     |              |             |                   |   |             |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|---|-------------|---|
| 1 |  | Bauteil      | Tür         | Reparaturzeit     | - | Teilekosten | - |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne Links | Reparaturkosten   | - | Nettokosten | - |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Kratzer     | Lackierungszeit   | - |             |   |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -           | Lackierungskosten | - |             |   |
|   |                                                                                     |              |             | Pauschale         | - |             |   |
|   |                                                                                     |              |             |                   |   |             |   |

|   |              |             |                   |   |             |   |
|---|--------------|-------------|-------------------|---|-------------|---|
| 2 | Bauteil      | Stoßfänger  | Reparaturzeit     | - | Teilekosten | - |
|   | Position     | Vorne       | Reparaturkosten   | - | Nettokosten | - |
|   | Beschreibung | Steinschlag | Lackierungszeit   | - |             |   |
|   | Anmerkungen  | -           | Lackierungskosten | - |             |   |
|   |              |             | Pauschale         | - |             |   |
| 3 | Bauteil      | Stoßfänger  | Reparaturzeit     | - | Teilekosten | - |
|   | Position     | Hinten      | Reparaturkosten   | - | Nettokosten | - |
|   | Beschreibung | Kratzer     | Lackierungszeit   | - |             |   |
|   | Anmerkungen  | -           | Lackierungskosten | - |             |   |
|   |              |             | Pauschale         | - |             |   |

### Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 0,00€