

Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF VIII LIM. (DA1)(2024->) 1.5 ETSI 110 KW GOAL MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW ETSI) 5-TÜRIG

VIN: WVVZZZCDXTW166382



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	01/10/2025	31244 km
Farbe	Jahr	Polster
Mondsteingrau	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
Schrägheck	127	1498
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
7	Vorderradantrieb (FWD)	110 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
003	Stoßfängerhalter / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen



004	Rückleuchteneinfassung / Hinten Rechts	Beklebt	Ersetzen
-----	--	---------	----------



005	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Delle	Smart Repair
-----	-------------------------------------	-------	--------------



006	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Kratzer	Ersetzen
-----	----------------------------	---------	----------



007	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair
-----	--------------------	-------	--------------



Vorschäden Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz/Vorne Links



Hauptreifensatz/Vorne Links




Hauptreifensatz/Vorne Rechts




Hauptreifensatz/Hinten Links



Hauptreifensatz/Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen




Stoßfängerhalter / Hinten Rechts / Gebrochen



Rückleuchteneinfassung / Hinten Rechts / Beklebt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle