

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG


VIN: LSJWP4U96SZ085302



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	07/03/2025	17416 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Berline à Hayon	1490 cc	Automatique
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Hybride	Essence	3
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Avant (FWD)	143 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfängerleiste / Vorne	Kratzer	Ersetzen
			
002	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
003	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren

			
004	Stoßfänger / Hinten	Delle	Ersetzen
			
005	Stoßfängerleiste / Hinten	Kratzer	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☐ Bordmappe

☐ Ersatzrad

☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Hutablage

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Laderaumabdeckung

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Pannenset

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Serviceheft

☐ Wagenheber


Hauptreifensatz			
Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	4 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	4 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm

Kommentar


Bilder



Avant gauche




Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Autre




Stoßfängerleiste / Vorne / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfängerleiste / Hinten / Kratzer



Stoßfängerleiste / Hinten / Kratzer