

MG

ZS HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWS4394SZ148106



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 28/03/2025	Odometro 27086 km
Colore -	Anno 2025	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	Chilometraggio ultima manutenzione 0 km	Data prossima revisione -
Data prossima manutenzione -	Chilometraggio prossima manutenzione 0 km	Livello carburante -

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni


#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Graffio	Smart repair



002 Parafango / Posteriore Sinistro

Graffio



Riparazione



003 Porta / Posteriore Sinistro

Graffio


Riparazione



004 Porta / Anteriore Sinistro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



005 Maniglia esterna porta / Anteriore Sinistro

Graffio


Sostituzione



006 Maniglia esterna porta / Posteriore Sinistro

Graffio

Riparazione



007 Modanatura paraurti / Anteriore

Graffio


Sostituzione

				
008	Paraurti / Anteriore	Graffio		Riparazione
	 		 	
009	Porta / Posteriore Destro	Graffio		Riparazione
				
010	Modanatura parafrango / Posteriore Destro	Graffio		Sostituzione
				
011	Parafrango / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa		Riparazione
				
012	Paraurti / Posteriore	Graffio		Riparazione
				

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	6 mm
Anteriore Destro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	6.2 mm
Posteriore Sinistro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	6 mm
Posteriore Destro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro




Navigation



Spare Tyre



Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Cerchio in lega / Anteriore Destro / Graffio



Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio



Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio




Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio




Porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Maniglia esterna porta / Anteriore Sinistro / Graffio



Maniglia esterna porta / Anteriore Sinistro / Graffio



Maniglia esterna porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Maniglia esterna porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Modanatura paraurti / Anteriore / Graffio



Modanatura paraurti / Anteriore / Graffio



Modanatura paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Graffio




Porta / Posteriore Destro / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Graffio



Modanatura parafango / Posteriore Destro / Graffio



Modanatura parafango / Posteriore Destro / Graffio



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio