




Matrícula:	<b>7628-MCN</b>	Kilometraje:	<b>82670</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>W0VZT6EP4N1034117</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>30/11/2022</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES Spain</b>
Marca:	<b>OPEL</b>				
Modelo:	<b>Insignia</b>				
Versión:	<b>GS Business 2.0D DVH 130kW AT8 berlina con portón 128kW 5P automática</b>			Fecha de peritación:	<b>23/04/2026 0:00:00</b>
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Berlina</b>				
Caja:	<b>Automático</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>5.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>5.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>225/55 R 17 101 W</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>225/55 R 17 101 W</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>225/55 R 17 101 W</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>225/55 R 17 101 W</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>	Neumáticos de verano: <b>225/55/17/101 W</b> DELIZQ <b>Goodyear: 4 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 5 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 4 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 5 mm</b>			
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				
Marca de neumático Tras Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Tras Dcha	<b>259</b>				



**Lista de equipamientos presentes:**

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	GPS Gran pantalla color	<b>No</b>
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>			Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>5</b>				

Núm reposacabezas	<b>5</b>
Núm llaves	<b>2</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>
Color carrocería	<b>Azul</b>
Llantas de verano	<b>Aluminio</b>
Kit de reparación	<b>Sí</b>
Ficha Técnica	<b>Sí</b>
Categoría	<b>Turismo</b>
Segmento	<b>Segmento 04</b>

Volante de cuero	<b>Sí</b>
Asientos calefactables DEL	<b>Sí</b>
Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
Radio multimedia	<b>Sí</b>
Tipo de climatizador	<b>Climatizador autom.</b>
Documento de matriculación	<b>No</b>

Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------



GPS	No funciona	Control
-----	-------------	---------



Puerta Delant Iz	Rayado	Reparar + Pintar
------------------	--------	------------------



Paragolpes Delantero	Rayado	Reparar + Pintar
----------------------	--------	------------------



Retrovisor Ext Dr completo	Roto	Reemplazar
----------------------------	------	------------



Puerta Delant Dr	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
------------------	-----------------------	------------------



Puerta Tras Dr

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta maletero Tras

Rayado

Aceptable



Neumáticos

Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dXYQzAoOtDXfPEP2sVIpAH9lthrvX6KPk%2fw8LwCjNWDM%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dXYQzAoOtDXfPEP2sVIpAH9lthrvX6KPk%2fw8LwCjNWDM%3d&language=es-ES)