

INFORME DE INSPECCIÓN

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| VEHÍCULO | 8875MPT / WMW31DK0502V81088 / 2V81088 |
|----------|---------------------------------------|

Datos vehículo:

|            |                |              |                |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| Marca:     | MINI           | Combustible: | GASOLINA       |
| Modelo:    | COOPER         | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión:   | COOPER F55     | Color:       | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros:  | 22.674         |

Controles específicos:

|                     |           |                     |            |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 2         | Llaves secundarias: | 0          |
| Llaves especiales:  | 0         | Tipo transmisión:   | Automática |
| Revisión:           | Sin libro |                     |            |

- ☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
- ☒ CARPETA MANUALES
- ☒ MANUAL PROPIETARIO
- ☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

| 8875MPT   Neumático | Marca   | Medidas   | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|---------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD                  | HANKOOK | 195/55/16 | 87           | W                | -       |
| DI                  | HANKOOK | 195/55/16 | 87           | W                | -       |
| RP                  |         |           |              |                  | -       |
| TD                  | HANKOOK | 195/55/16 | 87           | W                | -       |
| TI                  | HANKOOK | 195/55/16 | 87           | W                | -       |

Datos Inspección:

|                   |            |                       |                                  |
|-------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo Inspección:  | COMERCIAL  | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS                 |
| Fecha Inspección: | 25/06/2026 | RaC:                  | BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA |
| Comentarios:      |            |                       |                                  |

## Daños no valorables:

| 8875MPT   COMPONENTE                            | ACCIÓN                           |                      | COMENTARIO |         |         |              |          |       |          |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|---------|---------|--------------|----------|-------|----------|--|
|                                                 |                                  |                      |            |         |         |              |          |       |          |  |
| 8875MPT   COMPONENTE                            | TIPO DAÑO                        | ACCIÓN               | CARROC.    | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO  | IMPORTE  |  |
| 1. Jgo pegado sensor lluvia                     | -                                | REEMPLAZAR           |            |         |         | 0,00         | 29,44    | 10,00 | 26,49 €  |  |
| 2. Moldura faro iz - Nueva                      | -                                | REEMPLAZAR           | 0.09 h.    |         |         | 0,00         | 46,23    | 10,00 | 45,07 €  |  |
| 3. Moldura faro dr - Nueva                      | -                                | REEMPLAZAR           | 0.09 h.    |         |         | 0,00         | 46,23    | 10,00 | 45,07 €  |  |
| 4. Luna parabrisas                              | -                                | REEMPLAZAR           |            |         |         | 0,00         | 371,85   | 40,00 | 223,11 € |  |
| 5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | -                                | REEMPLAZAR           |            |         |         | 0,00         | 61,68    | 10,00 | 55,51 €  |  |
| 6. Junta luna parabrisas                        | -                                | REEMPLAZAR           |            |         |         | 0,00         | 22,29    | 10,00 | 20,06 €  |  |
| 7. Antena                                       | -                                | REEMPLAZAR           |            |         |         | 0,00         | 22,67    | 10,00 | 20,40 €  |  |
| 8. Neumático dl iz - HANKOOK V K115 - Nueva     | -                                | REEMPLAZAR           | 0.46 h.    |         |         | 0,00         | 147,81   | 10,00 | 150,73 € |  |
| 9. Neumático dl dr - HANKOOK V K115 - Nueva     | -                                | REEMPLAZAR           | 0.46 h.    |         |         | 0,00         | 147,81   | 10,00 | 150,73 € |  |
| 10. Soporte antena                              | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   |            | 0.17 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 6,54 €   |  |
| 11. Moldura contorno aleta dl iz                | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   |            | 0.25 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 9,62 €   |  |
| 12. Retrovisor completo dr                      | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   |            | 0.17 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 6,54 €   |  |
| 13. Retrovisor completo iz                      | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   |            | 0.17 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 6,54 €   |  |
| 14. Puerta dl iz                                | Pintar Reparado<br>Pieza montada | REPARAR              | 1.00 h.    |         | 1.75 h. | 7,41         | 0,00     |       | 113,28 € |  |
| 15. Puerta dl dr                                | Pintar Reparado<br>Pieza montada | REPARAR              | 1.00 h.    |         | 1.75 h. | 7,41         | 0,00     |       | 113,28 € |  |
| 16. Puerta tr dr                                | Pintar Reparado<br>Pieza montada | REPARAR              | 1.00 h.    |         | 1.17 h. | 4,95         | 0,00     |       | 88,49 €  |  |
| 17. Techo                                       | Pintar Reparado                  | REPARAR              | 0.50 h.    |         | 6.08 h. | 25,75        | 0,00     |       | 279,08 € |  |
| 18. Manilla exterior puerta dl dr               | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   |            | 0.09 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 3,46 €   |  |
| 19. Manilla exterior puerta dl iz               | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   |            | 0.09 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 3,46 €   |  |
| 20. Cejilla ext puerta dl dr                    | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   |            | 0.04 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 1,54 €   |  |
| 21. Cejilla ext puerta dl iz                    | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   |            | 0.04 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 1,54 €   |  |
| 22. Manilla exterior puerta tr dr               | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   |            | 0.08 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 3,08 €   |  |
| 23. Cejilla ext puerta tr dr                    | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   |            | 0.08 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 3,08 €   |  |
| 24. Guarnecido Techo                            | -                                | DESMONTAR Y MONTAR   | 0.33 h.    | 4.33 h. |         | 0,00         | 0,00     |       | 179,41 € |  |
| 25. Capó dl                                     | Pintar Reparado<br>Pieza montada | -                    |            |         | 3.08 h. | 13,04        | 0,00     |       | 131,62 € |  |
| 26. Faro iz                                     | -                                | PULIDO POLICARBONATO |            |         |         | 0,00         | 0,00     |       | 50,00 €  |  |

| 8875MPT   COMPONENTE             | TIPO DAÑO | ACCIÓN                        | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT.<br>PINTURA | RECAMBI<br>O | %DTO              | IMPORTE   |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|
| 27. Faro dr                      | -         | PULIDO<br>POLICARBONATO       |         |         |         | 0,00            | 0,00         |                   | 50,00 €   |
| 28. Llanta rueda dl dr           | -         | PINTAR LLANTA<br>ALUMINIO     |         |         |         | 0,00            | 0,00         |                   | 110,00 €  |
| 29. Moldura contorno aleta dl iz | -         | Pintura plásticos<br>pequeños |         |         |         | 0,00            | 0,00         |                   | 19,25 €   |
| TOTAL INSPECCIÓN                 |           |                               |         |         |         |                 |              | (IVA no incluido) | 1916,98 € |

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

| 8875MPT   RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO   | EUROS    |
|------------------------------|----------|----------|
| Total Mano de Obra Carrocero | 10,44 h. | 401,90 € |
| Total material pintura       | -        | 58,56 €  |
| Total Mano de Obra Pintura   | 13,83 h. | 532,44 € |
| Total Recambios              | -        | 694,85 € |
| Descuento recambios aplicado | -        | 201,16 € |
| Total Faltantes              | -        | 0,00 €   |
| Total Smart Repair           | -        | 229,25 € |



















Apple CarPlay

Si utiliza Apple CarPlay se enviarán a su dispositivo Apple CarPlay determinados datos del vehículo.

Confirmar

Cancelar

Sen señal 4 959

MODE

15

AUTO

15

Power

2000

AC

A/C

1000

P  
R  
N  
D  
M/S

Media  
Menu  
Map  
COM  
ESC







® WNW31DK0502V81088 ®









Apple CarPlay

Si utiliza Apple CarPlay, se enviarán a su dispositivo Apple CarPlay los datos terminados del vehículo.

2 Sin señal 10:00

Confirmar

Cancelar

MODE



1

2

3

4

5

6







58.2

inch/mm

OFF ON ZERO



OFF ON

3.27

Inch/mm


































**Manheim**  
COX AUTOMOTIVE





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE







Manheim  
CO. AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim  
CITY AUTOMOTIVE



88





