


BMW

SÉRIE 1 118I TRACTION FINITION M SPORT F40 7K31

VIN: WBA7K310607P20237



Description


N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
-	08/03/2024	59601 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie		
Berline à Hayon		

Détails de l'inspection



Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Recharge kit secours / -	Manquant	Echange
002	Plage arrière / -	Cassé	Echange

003	Pneu / Avant Gauche Indice de vitesse : Y / Index de charge : 91 / Marque de pneu : BRIDGESTONE / Largeur : 235 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 35 / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Saison : Été	Déchiré	Echange
			
004	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair
			
005	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair
			
006	Pneu / Arrière Droit Indice de vitesse : Y / Index de charge : 91 / Marque de pneu : MICHELIN / Largeur : 235 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 35 / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Saison : Été	Déchiré	Echange
			
007	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair
			
008	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair
			
009	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation

				
010	Pare-chocs / Arrière		Enfoncement	Réparation
				
011	Aile / Arrière Droit		Malfaçon	Lustrage
				
012	Porte / Arrière Droit		Malfaçon	Réparation
				
013	Revêtement de bas de caisse / Droit		Rayure	Peinture
				
014	Porte / Avant Droit		Malfaçon	Lustrage
				
015	Aile / Avant Droit		Malfaçon	Lustrage
				


Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☒ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Carnet de garantie
- ☒ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☒ Trousse à pharmacie
- ☐ Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	235 / 35 / 19 / Été	5.2 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	235 / 35 / 19 / Été	5 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	235 / 35 / 19 / Été	6 mm
Arrière Droit	MICHELIN	235 / 35 / 19 / Été	6.1 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre




Navigation




Spare Tyre



Vin



Autre



Recharge kit secours / - / Manquant



Plage arrière / - / Cassé



Plage arrière / - / Cassé



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure




Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pneu / Arrière Droit / Déchiré




Jante / Arrière Droit / Rayure




Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Revêtement de bas de caisse / Droit / Rayure



Revêtement de bas de caisse / Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Aile / Avant Droit / Malfaçon



Aile / Avant Droit / Malfaçon