DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPY0 S4180578	Erstzulassung	17.10.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-TA4465	Laufleistung	7 727 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 107KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1

Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2

Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3

Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne links
Beschreibung	Polieren
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

10

Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

12

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-