


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNSX R1086284	Erstzulassung	23.12.2024	Außenfarbe	Jade Weiß/Arktis Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI6401	Laufleistung	40 494 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile


Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✗
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Bedienungsanleitung Radio	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✗
Ersatzschlüssel	✗
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

4

Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Steinschlag
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

8

Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

9

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

Innenschäden

2

A photograph showing the interior of a car's trunk. A red tool, possibly a screwdriver, is lying on a dark, circular object. A small, clear plastic bag is also visible in the upper left corner.

Two solid green dots arranged horizontally.

Bauteil	Laderaumabdeckung
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

3

A circular icon with a grey border. Inside the circle is a camera icon with a diagonal line through it, indicating that no photo was taken.

Bauteil	Mittelkonsole oben
Position	Vorne
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

10

A photograph of the front passenger seat of a car. A book with a yellow cover is lying on the seat. A small, clear plastic bag is also visible next to the book.

A single solid green dot.

Bauteil	Ersatzschlüssel
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

11

A photograph of the front passenger seat of a car, similar to the one in block 10. A book with a yellow cover is lying on the seat, and a small, clear plastic bag is next to it.

A single solid green dot.

Bauteil	Bordmappe
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

12



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	-
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.520,59€
--------------	-----------