

MG

HS 1.5T MT DEL 2WD

TELAIO: LSJA24U99PN076469



Descrizione

Targa	Data immatricolazione
-	-
Odometro	Anno
58095 km	2024
Colore	Trasmissione
-	-

Specifiche veicolo

Tipo veicolo	Carrozzeria	Alimentazione
-	-	-
Numero marce	Trazione	Tipo motore
-	-	-
Cilindrata	Potenza massima	CO2
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	-	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	-	-

Spie

Spie accese
-

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore Is not roadworthy Dirty vehicle (exterior)

No

Dirty vehicle (interior)

No

Probabile danno strutturale

No

No

Hail dent vehicle

No

Probabili problemi di geometria

No

Si






Importante riparazione eseguita







No




Probable underbody damage

No

Danni & Operazioni

Elemento	Posizione	Danno	Operazione
Esterni completi	-	Sporco	Promemoria
Tappo braccio tergicristalli	Posteriore	Rotto	Sostituzione
			
Rivestimento della maniglia della porta	Anteriore Sinistro	Mancante	Sostituzione
			
Moquette	-	Rotto	Sostituzione
			
Paraurti	Anteriore	Riga	Verniciatura
			
Spoiler	Anteriore Destro	Rotto	Sostituzione
			

Elemento	Posizione	Danno	Operazione
Faro Tipo di luce : Led	Anteriore Sinistro	Riga	Promemoria
			
Calotta retrovisore	Sinistro	Mancante	Sostituzione
			
Paraurti	Posteriore	Riga	Verniciatura
			
Modanatura parafrango	Posteriore Sinistro	Riga	Sostituzione
			
Spoiler	Posteriore	Riga	Verniciatura
			
Porta	Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
Modanatura porta	Posteriore Destro	Rotto	Sostituzione

Elemento	Posizione	Danno	Operazione
			
Calotta retrovisore	Destro	Riga	Verniciatura
			
Modanatura parafrango	Anteriore Destro	Riga	Sostituzione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	4.4 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	4.4 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	5.4 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	5.4 mm

Foto



Anteriore Sinistro



Posteriore Sinistro



Cofano Aperto




Posteriore Destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri Anteriore




Anteriore Destro



navigation



Telaio



Altro



Altro



Tappo braccio tergicristalli Posteriore



Rivestimento della maniglia della porta Anteriore Sinistro



Moquette -



Paraurti Anteriore



Paraurti Anteriore



Spoiler Anteriore Destro



Faro Anteriore Sinistro



Calotta retrovisore Sinistro



Paraurti Posteriore



Paraurti Posteriore



Paraurti Posteriore



Modanatura parafrangente Posteriore Sinistro



Modanatura parafrangente Posteriore Sinistro



Spoiler Posteriore



Spoiler Posteriore

