


DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

|            |                                                                    |                                |                  |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|
| NIV        |                                                                    | Fecha matriculación 12/02/2026 | Color            | Desconocido |
| Marca      | PEUGEOT                                                            | Matrícula                      | Cuentakilómetros | 94 389 km   |
| Modelo     | N 3008 GT BlueHdi 130 S&S<br>6 Vel. MAN<br>(VP/SUV/0P/DS/INC0/0CV) | Condition of the car           | Desconocido      |             |
| Pre-damage | Unknown                                                            | Pre-damage<br>amount excl. VAT | -                | Comentarios |

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Compresor kit reparar pinchazos | ✓ |
| Botella kit reparar pinchazos   | ✓ |
| Bandeja trasera                 | ✓ |

Documento técnico

Neumáticos

Daños internos

|   |                                                                                     |             |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1 |  | Elemento    | Otros interiores |
|   |                                                                                     | Posición    | -                |
|   |                                                                                     | Daños       | Sin comentarios  |
|   |                                                                                     | Comentarios | ok               |

Comentarios

ok