

**WAUZZZFZ7PP031512**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	45.792 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	8 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	Q4 e-tron 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik	<b>HU</b>	
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFZ7PP031512	<b>Leistung / Hubraum</b>	150 kW / 0 ccm
<b>Erstzulassung</b>	22.02.2023	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Blau
<b>Kraftstoffart</b>	Elektro	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.
2	255/50 R19 103T	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.
2	255/50 R19 107V	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 19.06.2026  
**Protokollnummer: 46162564**



---

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	Q4 e-tron 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	45.792 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFZ7PP031512	<b>Erstzulassung</b>	22.02.2023

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Zubehör




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Sm...  
Repair



**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



**WAUZZZFZ7PP031512**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/ moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	45,792 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	8 Monat(e)
Type / Model	Q4 e-tron 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik	Main inspection	
Vehicle Identification number	WAUZZZFZ7PP031512	Power / Engine displacement	150 kW / 0 ccm
First registration	22 Feb 2023	Upholstery/Colour	Cloth / Black
Last maintenance		Paintwork	Blue
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Sill - Scratch(es) - Smart repair
2	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Repair and paint

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Stone chips - No deduction

### Missing parts

Missing part
--------------

### Detected repainting

No.	Location
None detectable	

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	o.k.
2	255/50 R19 103T	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	o.k.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 19 Jun 2026  
**Protocol number: 46162564**



---

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105V	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.
2	255/50 R19 107V	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Equipment

### Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 19 Jun 2026  
**Protocol number: 46162564**



## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Audi	<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>Type / Model</b>	Q4 e-tron 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik	<b>Mileage (Read)</b>	45,792 km
<b>Vehicle Identification number</b>	WAUZZZFZ7PP031512	<b>First registration</b>	22 Feb 2023

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior




Figure 11: Interior



Figure 12: Interior

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 19 Jun 2026  
Protocol number: 46162564



**Figure 13: Interior**



**Figure 14: VIN**



**Figure 15: Accessories**




**Figure 16: Documents**



**Figure 17: Mounted tyres**



**Figure 18: Misc.**



**Figure 19:** Misc.



**Figure 20:** Misc.



**Figure 21:** Misc.




## Pictures of damage



**Damage #1:** Side panel - rear left side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



**Damage #1:** Side panel - rear left side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



**Damage #2:** Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



**Damage #2:** Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint

03.07.2026

### Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** **AUDI Q4 e-tron 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen: HD -FH 0801E                      Fahrgestell-Nummer: WAUZZZFZ7PP031512  
Vertrags-Nummer: 67711084                              Erstzulassung: 22.02.2023  
Internes KZ: 15090390                                      Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

-----

**Ausstattung:**

**AUDI Q4 e-tron 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	AUDI Q4 e-tron 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2125	zul. Gewicht (kg):	2640

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 67711084  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -FH 0801E  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI Q4 e-tron 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
07.05.2026	9059999994	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 67711084  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -FH 0801E  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI Q4 e-tron 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.02.2025	23935	Bremsflüssigkeitswechsel

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer