

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO** 7255NHS / WBY51GM0705439803 / 5439803

### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	9.658

### Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	2	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

### Información neumáticos

7255NHS   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/06/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:	vh equipa cable de carga rápida		

**Daños no valorables:**

7255NHS   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	9,70	10,00	8,73 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		2.33 h.	0.75 h.	3,18	0,00		121,76 €
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	0.46 h.	1,95	0,00		61,24 €
8. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.16 h.		0,00	0,00		44,66 €
9. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		4.42 h.	18,72	0,00		204,29 €
10. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	-			0.46 h.	1,95	0,00		19,66 €
14. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1455,34 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7255NHS   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,46 h.	287,20 €
Total material pintura	-	32,15 €
Total Mano de Obra Pintura	7,59 h.	292,21 €
Total Recambios	-	553,79 €

(IVA no incluido)

7255NHS   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Descuento recambios aplicado	-	305,81 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	290,00 €









7255 NHS

ALPHABET







Valores desd. inic. viaje

2.9 kWh/h



Total 9658 km •→| 0.0 km

Distancia recorrida



CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Puerta abierta.

10%

15:55



P

READY



42 km

### CHECK-CONTROL

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

⚠ Autonomía 42km



i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

- ↶
- MEDIA
- TEL
- NAV

MAX A/C LOW AUTO OFF +

MAX A/C LOW AUTO OFF +









BMW 

BMW SERVICE

1X 10

Made in  
Germany  
iX2 eDrive20  
300



**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG**

e1\*2018/858\*00371

**WBY51GM0705439803**

2460 kg

3210 kg

1- 1225 kg

2- 1295 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986







U  
MEDIA  
TEL  
NAV

The navigation screen features a blue-themed interface. At the top right, it displays the location 'Esencia', a speaker icon, a user profile icon, and the time '15:58'. The main area is a map with a white navigation arrow. A semi-transparent menu titled 'Mis destinos' is overlaid on the left, containing a grid of icons for various destinations: a hand cursor, a magnifying glass with 'P', a car, a coffee cup, a fork and knife, and a house. Below this menu is a search bar labeled 'Búsqueda'. At the bottom of the screen, there are two climate control panels, each showing 'MAX A/C', 'LOW', and 'AUTO OFF' with a fan speed indicator and a '+' button. A central row of icons includes a four-leaf clover, a house, and a window.

MAX



10

km/h

0



Puerta abierta.



5.88

OFF ON ZERO

INCH/MM





5.26

OFF

ON

mm/inch/mm

HYPERNOVA



5.34

OFF ON ZERO

mm






























Manheim  
COOL AUTOMOTIVE













Manheim  
Co. A. 1040218

QR CODE  
E1  
E2  
E3  
E4  
E5  
E6  
E7  
E8  
E9  
E10  
E11  
E12  
E13  
E14  
E15  
E16  
E17  
E18  
E19  
E20  
E21  
E22  
E23  
E24  
E25  
E26  
E27  
E28  
E29  
E30  
E31  
E32  
E33  
E34  
E35  
E36  
E37  
E38  
E39  
E40  
E41  
E42  
E43  
E44  
E45  
E46  
E47  
E48  
E49  
E50  
E51  
E52  
E53  
E54  
E55  
E56  
E57  
E58  
E59  
E60  
E61  
E62  
E63  
E64  
E65  
E66  
E67  
E68  
E69  
E70  
E71  
E72  
E73  
E74  
E75  
E76  
E77  
E78  
E79  
E80  
E81  
E82  
E83  
E84  
E85  
E86  
E87  
E88  
E89  
E90  
E91  
E92  
E93  
E94  
E95  
E96  
E97  
E98  
E99  
E100

TRANSPARENT





Manheim  
100% Accuracy