

# Ford

PUMA 1.0 155CV S6.2 AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2SU75866



## Descripción

<b>Matrícula</b> 8856MZP	<b>Fecha de matriculación</b> 31/03/2025	<b>Kilometraje</b> 60918 km
<b>Color</b> Rojo	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> -
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 999 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 92 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Campa HERTZ Loeches

**Fecha del encargo**  
08/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
09/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Bandeja de suelo trasera / -	Faltante	Sustitución
002	Llanta / Delantero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Rayado	Smart repair



003

Llanta / Delantero Derecho

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Rayado

Smart repair



004

Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar




005

Moldura de aleta / Delantero Izquierdo

Rayado

Pintar



006

Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Smart repair



007

Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



008

Portón trasero / puerta del maletero / -

Abolladura

Reparar



009	Moldura de aleta / Trasero Derecho Material : Plastico	Rayado	Pintar
010	Moldura de puerta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar
011	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
012	Moldura de puerta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
013	Moldura de aleta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar

### Elementos faltantes

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input checked="" type="checkbox"/> Libro de mantenimiento     | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                              | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

---

Delantero Izquierdo	ATTURO	215 / 50 / 18 /	5.6 mm
Delantero Derecho	ATTURO	215 / 50 / 18 /	5.5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	4.8 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	4.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Bandeja de suelo trasera / - / Faltante



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Moldura de aleta / Delantero Izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura




Moldura de aleta / Trasero Derecho / Rayado



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Moldura de puerta / Delantero Derecho / Rayado



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Rayado