

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	27/06/2023	Color	Kontrast Grey
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	35 403 km
Modelo	Grandland PHEV GS 225cv AT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	Delantero
Daños	Impacto
Comentarios	-

2



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Capó
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7		Elemento Spoiler Posición Delantero Izquierdo Daños Rayadura Comentarios -	8		Elemento Puerta Posición Delantero Izquierdo Daños Rayadura Comentarios -
9		Elemento Capuchon de bombin Posición Delantero Izquierdo Daños Rayadura Comentarios -	10		Elemento Carcasa de retrovisor Posición Delantero Izquierdo Daños Rayadura Comentarios -
11		Elemento Aleta Posición Trasero Izquierdo Daños Abollado Comentarios -	12		Elemento Spoiler Posición Trasero Daños Rayadura Comentarios -
13		Elemento Tapa gancho remolque Posición Trasero Daños Rayadura Comentarios -	14		Elemento Paragolpes Posición Trasero Izquierdo Daños Rayadura Comentarios -
15		Elemento Portón trasero o maletero Posición Trasero Daños Rayadura Comentarios -	16		Elemento Paragolpes Posición Trasero Derecho Daños Rayadura Comentarios -
17		Elemento Puerta Posición Trasero Derecho Daños Abollado Comentarios -	18		Elemento Moldura de aleta Posición Trasero Derecho Daños Rayadura Comentarios -
19		Elemento Puerta Posición Delantero Derecho Daños Rayadura Comentarios -	20		Elemento Paragolpes Posición Delantero Daños Rayadura Comentarios -

Otros Daños

21		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-