DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	TMBJP7NX5 NY121419	Kilométrage	106 407 km	Energie	Essence
Immatriculation	GJ405LB	Date d'immatriculation	15/09/2022	Cylindrée	1968
Marque	SKODA	Niveau carburant	0 %	Transmission	Manuelle
Modèle	Octavia-Combi-6NX5-2020	Genre	VP	Vitesses	7
Carrosserie	Break	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Bleu		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR

















Autres informations techniques


Peinture Métalisée		Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant	- OK -	Recharge kit secours	✓	Carnets de bord	✓
Moteur fonctionnant	- OK -			Double clefs	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Carnet de garantie	✗
Boîte de vitesse fonc.	- OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Kit hiver

Michelin 205/60/16 H Hiver 4.9 mm



Michelin 205/60/16 H Hiver 4.9 mm



Michelin 205/60/16 H Hiver 6.5 mm

Michelin 205/60/16 H Hiver 6.4 mm

Dommages

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL BNP PARIBAS GROUP

1



Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Pneu hiver
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Tapis
Position	Avant Gauche
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

8



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

14



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation