

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 2841	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00367129057
Vertrags-Nummer:	58755075	Erstzulassung:	14.06.2021
Internes KZ:	14800288	Kilometer-Stand:	74701
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Highland-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **22.941,18**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Easy-Business-Paket	411,76
Highland-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Sicherheitstrennnetz	0,00
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Winter-Paket	411,76
Anhängekupplung abnehmbar	931,82
Beklebung Megane GT SIX-02540-001-01	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Anhängekupplung abnehmbar	931,82
Beklebung Megane GT SIX-02540-001-01	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **25.515,91**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **30.363,93**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 30.363,93

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1448	zul. Gewicht (kg):	1954

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 58755075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 2841
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
19.11.2025	9059969309	Panne	Reifen vorne Fahrerseite Loch	Nein	Nein
02.05.2023	9059847223	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
05.05.2022	9059811336	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 58755075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 2841
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
02.02.2022	25454	Inspektion und Wartung
17.06.2022	42729	Inspektion und Wartung
17.06.2022	42729	Wartungszusatzumfänge
17.06.2022	42729	Wartungszusatzumfänge
17.06.2022	42729	Wartungszusatzumfänge
27.02.2024	63074	Inspektion und Wartung
08.12.2025	72002	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
08.12.2025	72002	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.12.2025	72002	HU-Überziehungsgebühr
18.04.2026	73891	Bremsflüssigkeitswechsel
18.04.2026	73891	Bremsflüssigkeitswechsel
18.04.2026	73891	Inspektion und Wartung
18.04.2026	73891	Inspektion und Wartung
18.04.2026	73891	Wartungszusatzumfänge
18.04.2026	73891	Wartungszusatzumfänge
28.05.2026	73891	Wartungszusatzumfänge
28.05.2026	73891	Inspektion und Wartung
28.05.2026	73891	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	08.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	53560 Vettelschoss-Kalenborn, Zur Heide 1
Besichtigungsdatum	16.06.2026
Referenznummern	0031199026 - 0058755075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 2841	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00367129057
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	14.06.2021
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	74.701 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 28.05.2026 bei km 73.891.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Laut einem durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellten Kostenvoranschlag (KVA) liegt am Fahrzeug ein Motorschaden vor. Die Reparaturkosten des Kostenvoranschlages sind Bewertungsbestandteil. Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ✓ | Easy-Business-Paket | ✓ | Highland-Grau Metallic |
| ✓ | Metallic-Lackierung | ✓ | Notrad |
| ✓ | Sicherheitstrennnetz | ✓ | Stoff Titanium Schwarz |
| ✓ | Winter-Paket | ✓ | Anhängekupplung abnehmbar |
| ✓ | Beklebung Megane GT SIX-02540-001- | ✓ | Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH |
| ✓ | UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013- | ✓ | UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012- |
| ✓ | UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010- | ✓ | UTC_Warnblitzer |
| ✓ | Winterkompleträder über A.T.U | | |

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Seite rechts

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 20, Bild 21)

Tür vorne rechts Griff, verkratzt (Bild 22)

Schweller rechts, beschädigt (Bild 16, Bild 17)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Sommerräder, fehlt (Bild 15)

Radkappe(n) Satz, fehlt

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt (Bild 13)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Ohne Zuordnung

Fahrzeug, Schäden lt. Kostenvoranschlag (Bild 14)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Dybala, Czeslaw

Der Sachverständige, 17.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

Rechnungs-Nr.	Stempel	Kommentare/Wertmarke
VE-REFB00367129057 Datum: 18.06.21 Km-Stand: 8	ARS Altmann AG Automobillogistik Feierabendmühle 2 85283 Wolnzach Tel. +49(0)8442 9080-353	
21.12.22 Km-Stand: 25454 Datum: 21.12.22 Arbeitszeit: A+B	Autohaus Werner Schumacher GmbH & Co. KG Am Verkehrskreuz 2 51674 Wühl-Bornig Tel.: 02261 / 80 475 0	12 Monate bzw. km-Leistung MOBILITÄTS GARANTIE
22.06.21 Km-Stand: 87.001 Datum: 22.06.21 Arbeitszeit: A+B	RRG Deutschland GmbH NL KÖLN Weilhauserstraße 1-5 50939 Köln 0221-47609-0	

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 14. Fahrzeug, Schäden lt. Kostenvoranschlag, instand setzen

Fotoanlage



Bild 15. Satz Sommerräder, fehlt, ersetzen



Bild 16. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 20. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 22. Tür vorne rechts, Griff, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 24. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 26.

Fotoanlage



Bild 27.