

RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110502829



Identification du véhicule

Réf. client 5255930 Immatriculation [REDACTED]
Date 1ère M.C. 29/12/2020
Km. compteur 26095
Marque PEUGEOT
Modèle Nouvelle 208
Active Business P
Version
N° de châssis VR3UPMHDLT113958

Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	156,30					156,30	30,00	35,00	101,60
Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	156,30					156,30	30,00	35,00	101,60
Intérieur	Salie	Nettoyage chimique	150,00					150,00			150,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 462,60 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -109,40 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 353,20 €
TOTAL T.V.A. 70,64 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. 423,84 €

76219363	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer
----------	----------	----------------	---------------



76219362	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer
----------	----------	----------------	---------------



76219361	Intérieur	Sale	Nettoyage chimique
----------	-----------	------	--------------------

