MACADAM









Volkswagen Golf-VIII-CD1-2019: GQ581XH

N° Chassis:	**WVWZZZCD1PW042569**	Version:	**VOLKSWAGEN Golf / 2020 / 5P / Berline 2.0 TDI SCR 116 LIFE BUSINESS**
1ière MEC:	**29/08/2023**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**148133**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**Berline**	Couleur carrosserie	**Gris Clair**
Boîte:	**MAN 6 VIT**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Gris Foncé**
Carburant:	**Diesel**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Phares Xenon/LED/Laser	
Nbre clés télécommandes	**2**	Camera de recul	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Revêtement de siège	**Tissu / Autre**

Pneu

Pneus d'été:	**205/55/16/94 V**			
	AVG	**Hankook: 55%**	AVD	**Hankook: 50%**
	ARG	**Hankook: 40%**	ARD	**Hankook: 40%**

Profondeur de pneu AVG	**4.6**
Profondeur de pneu AVD	**5.0**
Profondeur de pneu ARG	**5.6**
Profondeur de pneu ARD	**5.6**
Taille de pneu AVG	**205/55 R 16 94 V**
Taille de pneu AVD	**205/55 R 16 94 V**
Taille de pneu ARG	**205/55 R 16 94 V**
Taille de pneu ARD	**205/55 R 16 94 V**
Type de pneu AVG	**été**
Type de pneu AVD	**été**
Type de pneu ARG	**été**
Type de pneu ARD	**été**
Marque de pneu AVG	**260**
Marque de pneu AVD	**260**
Marque de pneu ARG	**260**
Marque de pneu ARD	**260**

Matériel de secours

Roue de secours	**Oui**	Cric	**Oui**

Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler



Intérieur, Tache, Nettoyer









Pneu AVD, Déchirure, E - Remplacer







Jante alum. ARG, Déformé / Forcé, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







Porte ARG, Griffe(s), 67 - Lustrage





Capot, Griffe(s), Peindre










Cache bagages, Manque, E - Remplacer



Garnit sup. hayon, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







Obturateur de porte de malle, Manque, E - Remplacer




Carrosserie, Sans dégâts, Pas de réparation







Porte AVG, Mauvaise réparation, Peindre

