


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFA5FBATX PJ011477	Erstzulassung	15.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	85 662 km
Modell	600 1.2 Hybrid T3	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug	Vorschaden kommentar	
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-		

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓









Fahrzeugdokumente / Schlüssel




Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ersatzschlüssel	✗

Reifen


Fulda 215/60/17 V Ganzjahresreifen 0.0 mm		Fulda 215/60/17 V Ganzjahresreifen 0.0 mm	
Fulda 215/60/17 V Ganzjahresreifen 1.0 mm		Fulda 215/60/17 V Ganzjahresreifen 1.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	130,00€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	165,00€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ● ●							
2		Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	130,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	151,00€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ● ●							
3		Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	130,00€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	151,00€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ●							
4		Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	130,00€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	151,00€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
● ●							
6		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	80,00€		
● ● ●							
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	50,00€		
● ●							
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	80,00€		
● ●							
9		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	125,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	90,00€		
				- Pauschale	-		
● ●							

10		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
11		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
14		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
15		Bauteil	Kofferraum/Laderraum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

5		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	286,87€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	321,87€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

16	Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
17	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	72,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	0,80		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	72,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto **1.676,87€**