

INFORME CONTROL VEHÍCULO



14 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426369129

Nº Revision: WTWS_616661

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	3441-LNL	Nº CHASIS:	WBA31BL040WX19134
KILOMETROS:	122293	MARCA:	BMW
F. PERITACIÓN:	09/04/2026	MODELO:	SERIE 5 520DA
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	09/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	574,84 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	574,84 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro electrónico.

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_616661
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	A83
Kilómetros	122.293

Equipamiento














VIN Query

RETROVISORES EXT ANTIDESLUMBRANTE - 4T8	COLOR EXTERIOR GLACIERSILBER - COLEXT-A83
ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF	ACCESORIOS ALARMA - 302
BERLINA 4 PUERTAS - Lim	TURBO-DIESEL 1995CC 140KW (190) - 31BL
PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230	AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - 205
GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - 205	ADAS ACTIVE GUARD - 5AV
ADAS PREPARACION ASISTENTE CONDUCTOR - 9QX	ADAS PARKING ASSISTANT - 5DM
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC	NEUMATICOS 225/55 R 17 101Y
LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS EN V ESTILO 618 RS - 23F	INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB
REFRIGERACION SISTEMA DE RECUPERACION - 1CE	ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC	AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654	AUDIO/MULTIMEDIA BMW LIVE COCKPIT PROFESIONAL - 6U3
AUDIO/MULTIMEDIA PACK CONECTADO PROFESIONAL - 6C4	ASIENTOS TRASERO C/APERTURA CARGA - 465
TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA JUNCTION - ANTRACITA - BYAT
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA - 6NW	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548	ACCESORIOS MOLDURAS OXIDSILBER OSCURO MATE C/PERFIL BRILLO PERLA CROMADO - 4K8

Automático

ESPAÑA ESPAÑA	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
---------------	---

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  6620534	Desmontar y montar Sensor aparcamiento tr cent iz	0,42 h	25,00			10,50
I 5112815	Desmontar y montar Protector piso tr					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T2  GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT6101L	Reparar Faro iz	1,00 h	25,00			25,00
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT6925R	Reparar Moldura dr paragolpes dl	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	2,00 h	25,00			50,00
T2  GtT81200	Reparar Spoiler paragolpes tr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT8640R	Reparar Moldura estribo dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,40 h	25,00			10,00
T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7516R	Pulir Carcasa retrovisor dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT8181L	Verificar Sensor aparcamiento tr cent iz	0,10 h	25,00			2,50

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,17 h	25,00			4,25
+	6620534	Desmontar y montar Sensor aparcamiento tr cent iz					

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP81200	Spoiler paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Faro iz	Daños previos	Pulir
Moldura dr paragolpes dl	Daños previos	Pintar, Reparar

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/03/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	45,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	134,75 €	Subtotal Horas MO	138,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,39 h)	179,75 €	Subtotal M.O. (5,55 h)	138,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	179,75 €	Total mano de obra	138,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	256,34 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	256,34 €
				Total sin descuentos	395,09 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	395,09 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total		Total		Total	
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	179,75 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	395,09 €	Base del impuesto	574,84 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	574,84 €	IVA (21%)	120,72 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	695,56 €
				Total	695,56 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		

Equipamiento

VIN Query

RETROVISORES EXT ANTIDESLUMBRANTE - 4T8
 ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
 BERLINA 4 PUERTAS - Lim
 PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230
 GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - 205
 ADAS PREPARACION ASISTENTE CONDUCTOR - 9QX
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
 LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS EN V ESTILO 618 RS - 23F
 REFRIGERACION SISTEMA DE RECUPERACION - 1CE
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC
 AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
 AUDIO/MULTIMEDIA PACK CONECTADO PROFESIONAL - 6C4
 TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA - 6NW
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548

COLOR EXTERIOR GLACIERSILBER - COLEXT-A83
 ACCESORIOS ALARMA - 302
 TURBO-DIESEL 1995CC 140KW (190) - 31BL
 AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - 205
 ADAS ACTIVE GUARD - 5AV
 ADAS PARKING ASSISTANT - 5DM
 NEUMATICOS 225/55 R 17 101Y
 INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB
 ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
 AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE
 AUDIO/MULTIMEDIA BMW LIVE COCKPIT PROFESIONAL - 6U3
 ASIENTOS TRASERO C/APERTURA CARGA - 465
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA JUNCTION - ANTRACITA - BYAT
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
 ACCESORIOS MOLDURAS OXIDSILBER OSCURO MATE C/PERFIL BRILLO PERLA CROMADO - 4K8

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260409_153317.jpg



20260409_153340.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		



20260409_153336.jpg



20260409_153253.jpg



20260409_153241.jpg



20260409_153224.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		



20260409_153305.jpg



20260409_153303.jpg



20260409_153313.jpg



20260409_153218.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		



20260409_153229.jpg



20260409_153231.jpg



20260409_153332.jpg



20260409_153307.jpg


Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		



20260409_153252.jpg

20260409_153221.jpg



20260409_153324.jpg

20260409_153328.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		



20260409_153234.jpg



20260409_153311.jpg



20260409_153243.jpg



20260409_153256.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		



20260409_153125.jpg



20260409_153158.jpg



20260409_153202.jpg



20260409_153139.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		



20260409_153207.jpg



20260409_153155.jpg



20260409_153134.jpg



20260409_153120.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		



20260409_153132.jpg



20260409_153129.jpg



20260409_153107.jpg



20260409_153214.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		



20260409_153118.jpg



20260409_153151.jpg



20260409_153205.jpg



20260409_153112.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616661	Marca - Modelo	BMW SERIE 5 (G30) BERLINA (20-23)		
Fecha Alta	14/04/2026 10:45:18	CUM	BM04703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 10:56:45	Matrícula	3441-LNL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA31BL040WX19134		



20260409_153104.jpg



20260409_153115.jpg



20260409_153124.jpg



20260409_153100.jpg