

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MINI COOPER SE Cooper SE MINI Yours Trim Schräghecklimousine 3-türig 0 ccm 184 PS / 135 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	STA-B 0383E	Fahrgestell-Nummer:	WMW11DJ0702U78408
Vertrags-Nummer:	43040082	Erstzulassung:	22.06.2023
Internes KZ:	15061605	Kilometer-Stand:	31730
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

MINI COOPER SE Cooper SE MINI Yours Trim Schräghecklimousine 3-türig 0 ccm 184 PS / 135 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: British Racing Green Metallic Polsterung: MINI Yours Leather Lounge Carbon Black Telefonotyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.361,34

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

17 LM Räder Roulette Spoke 2-tone	0,00
British Racing Green Metallic	0,00
British Racing Green Metallic-Lackierung	0,00
Dach und Spiegelkappen in Schwarz	0,00
MINI Yours Leather Lounge Carbon Black	0,00
Sonnenschutzverglasung	252,10

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 33.613,44

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 39.999,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 39.999,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MINI COOPER SE Cooper SE MINI Yours Trim Schräghecklimousine3-türig 0 ccm 184 PS / 135 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	135 / 184	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	150	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1440	zul. Gewicht (kg):	1770

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 43040082
Amtliches Kennzeichen: STA-B 0383E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MINI COOPER SE Cooper SE MINI Yours Trim Schräghecklimousine3-türig 0 ccm 184 PS / 135 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 43040082
Amtliches Kennzeichen: STA-B 0383E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MINI COOPER SE Cooper SE MINI Yours Trim Schräghecklimousine3-türig 0 ccm 184 PS / 135 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	STA-B 383E
Berichtsnummer :	0000000927570-DE613		
Referenznummer:	31175545		

Fahrzeugdaten

Mini Mini 3-trg. (F56)(2013->) Cooper SE Yours Trim

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WMW11DJ0702U78408	Laufleistung abgelesen:	31730 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	25.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kleinwagen
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 135 kW (184 PS) BRITISH RACING GREEN IV METALLIC
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	3 / 4
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	20062 / 10.06.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	205/45/R17/88W 5.3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	205/45/R17/88W 5.3 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	205/45/R17/88W 5.3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	205/45/R17/88W 5.3 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Akustischer Fußgängerschutz (Außen sound)
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Ausstattungs-Paket: Connected Navigation
MINI Connected (Schnittstelle), Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung), Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: eDrive Services, Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote-Dienste
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Ausstattungs-Paket: Premium
Außenspiegel-Paket, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, Ablage-Paket, Park-Distance-Control (PDC), Armauflage vorn, Ambiente-Beleuchtung, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Fahrassistenz-System: Fahrassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Getränkehalter vorn und hinten
- HV-Batterie 32,6 kWh
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Elektromotor 135 kW (cont. 75 kW)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckspoiler
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Karosserie 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ladekabel (5,0 m) mit Schukostecker (Mode 2) • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion • Licht- und Regensensor • MINI Driving Modes • Navigationssystem • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt • Seitenairbag vorn • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitze vorn mechanisch verstellbar • Sportsitze vorn • USB-Schnittstelle • Wegfahrsperr • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashtensor | <ul style="list-style-type: none"> • Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3) • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar • LM-Felgen • Modellpflege (2) • Personalisierungssystem (Personal Profile) • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheinwerfer LED
Heckleuchten Union Jack • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Servolenkung Servotronic • Sitzbezug / Polsterung: MINI Yours Leather Lounge • Sonderlackierung MINI Yours • Türgriffe innen verchromt • Verzurrösen Koffer-/Laderaum • Yours Trim |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dachhimmel Anthrazit • Lenkrad (Sport Leder Nappa) mit Multifunktion • Sitzheizung vorn | <ul style="list-style-type: none"> • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Metallic-Lackierung • Sonnenschutzverglasung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*reifen hinten links geplatzt geklebt Fahrleistung max 80kmh muss gewechselt werden

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
	1. Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
	2. Stoßfänger Hinten	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
	3. Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
	4. Reifen Hinten - Links	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Reifen Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



4. Reifen Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern