Afdrukken

MACADAM








BMW 3: 2CDT028

Onderstelnummer:	**WBA6N91030FN09895**	Versie:	
1ste ingebruikname:	**16/06/2022**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**94261**	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Zwart**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**1424**
Brandstof:	**Hybride Benzine**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Radio multimedia		Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**		
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding stof**		
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**225/50/17/92 H**			
	V L	**Continental: 5 mm**	V R	**Continental: 5 mm**
	A L	**Continental: 5 mm**	A R	**Continental: 5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5.0**
Bandenprofieldiepte V R	**5.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**5.0**
Bandenmaat V L	**225/50 R 17 92 H**
Bandemaat V R	**225/50 R 17 92 H**
Bandenmaat A L	**225/50 R 17 92 H**
Bandenmaat A R	**225/50 R 17 92 H**
Type band V L	**Zomer**
Type band V R	**Zomer**
Type band A L	**Zomer**
Type band A R	**Zomer**
Bandenmerk VL	**256**
Bandenmerk V R	**256**
Bandenmerk A L	**256**
Bandenmerk A R	**256**

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	**1**
Aantal laadkabels (snelladen)	**1**

Totale kosten excl. BTW	**191,35**
Deurbekleding A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	**0,00**




Bekl zitting V L, Vlek, Reinigen	29,16




Bekleding zitting A, Vlek, Reinigen	29,16




Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Deur V L, Chemische schade, Aanvaardbaar	0,00




Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	133,03





Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Dak, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Koetswerk, Niet origineel, Ontletteren	0,00

