


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDG6F9 SG024979	Erstzulassung	04.06.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-FZ3042	Laufleistung	28 864 km
Modell	MOVANO D CARGO L3H2 VERST. 2.2 DIESEL S/S 132KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------




Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel



Schlüssel	✓
-----------	---

















Reifen















Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 4.0 mm
 Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 4.0 mm
 Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 5.0 mm
 Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 5.0 mm
 - -/- Ersatzrad 100.0 %



Außenschäden

1		Bauteil	Unterfahrerschutz Stoßfänger	2		Bauteil	Unterfahrerschutz Stoßfänger
		Position	Vorne			Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-



3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radhausschale</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radhausschale	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Radhausschale																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Querträger vorne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Querträger vorne	Position	Vorne	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Andere Karosserieteile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Unten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Andere Karosserieteile	Position	Unten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Querträger vorne																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Andere Karosserieteile																				
Position	Unten																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Querträger vorne unten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Querträger vorne unten	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfängerleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfängerleiste	Position	Vorne	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Querträger vorne unten																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfängerleiste																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nebelscheinwerfer</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nebelscheinwerfer	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Nebelscheinwerfer																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfängerleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfängerleiste	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dach</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dach	Position	Hinten	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfängerleiste																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Dach																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachholm	Position	Hinten	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	17		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Dachholm																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
18		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegelkappe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegelkappe	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	19		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Außenspiegelkappe																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
20		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	21		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

22		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	23		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
24		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	25		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
26		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	27		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
28		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	29		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Hinten links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
30		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	31		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Einstiegleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Einstiegleiste	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Einstiegleiste																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
32		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	33		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Andere Karosserieteile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Andere Karosserieteile	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Schweller																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Andere Karosserieteile																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Elektrischer Kabelbaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Elektrischer Kabelbaum	Position	Vorne	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Antriebsriemen Klimakompressor</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Antriebsriemen Klimakompressor	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Elektrischer Kabelbaum																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Antriebsriemen Klimakompressor																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

DEKRA Automotive Solutions

16		Bauteil	Inspektion	34		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **5.747,07€**