

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer ---

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer 37228587

(bei Rückfragen angeben)

Zustandsbericht

FIN: KMHKR81FPPU231665

Vertragsnummer: ---

Kennzeichen: ---



Fahrzeugdaten

Laufleistung	14 km	Besichtigungszustand	Ausreichend
Erstzulassung	13.11.2023	HU	
Hubraum (ccm)	0	Motorleistung (kw)	0
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Leder / Beige
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb
Probefahrt	nicht durchgeführt	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 255/45 R20 105W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm
2. 255/45 R20 105W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer ---

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer 37228587

(bei Rückfragen angeben)



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Seitenansicht




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer ---

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer 37228587

(bei Rückfragen angeben)



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer ---

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer 37228587

(bei Rückfragen angeben)




Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer ---

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer 37228587

(bei Rückfragen angeben)



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer ---

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer 37228587

(bei Rückfragen angeben)



Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer ---

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer 37228587

(bei Rückfragen angeben)




Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges




Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges

Vertragsnummer ---

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer **37228587**

(bei Rückfragen angeben)

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 37: Sonstiges