DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA9 ST136287	Date d'immatriculation	24/09/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-048-SL	Odometre	7 843 km
Modèle	Nouveau Frontera Electric Edition 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN











Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnet de garantie	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Eté 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 6.5 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 6.6 mm



-/-/- Eté 0.0 mm

Dommages extérieurs

7



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

8



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

2

Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

5

Elément	Porte documents
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

10



Elément	Tapis
Position	Avant
Dommages	
Commentaires	-

Autres dommages

6

Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

11

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
PneuAR -/-/- 0.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 V 6.5 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 V 6.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 V 6.6 Mm