

# Fiat

500 1.2 69 CV FRANCE ONLY LOUNGE

VIN: ZFA3120000J577113



## Description

<b>N° d'immatriculation</b>	<b>Date d'immatriculation</b>	<b>Odomètre</b>
	26/07/2016	43156 km
<b>Couleur</b>	<b>Année modèle</b>	<b>Capitonnage</b>
Rouge	-	-
<b>Nombre de portes</b>	<b>Nombre de sièges</b>	<b>Generation</b>
-	-	-
<b>Type de carrosserie</b>	<b>Type de véhicule</b>	<b>Motorisation</b>
Berline à Hayon	Véhicule particulier	Thermique
<b>Energie</b>	<b>Puissance</b>	
Essence	69 HP	

## Equipements véhicule

Jantes alliage

Climatisation manuelle

Régulateur de vitesse

## Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection

[Redacted]

Date de l'inspection

01/07/2025

Date de validation de l'inspection

02/07/2025

## Contrôles

Problème moteur au démarrage

Non

Véhicule non apte à la circulation















Non







Véhicule sale (extérieur)











Oui

## Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
1	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture

			
2	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
3	Bras d'essuie glace / Avant Gauche	Manquant	Echange
			
4	Balai essuie glace / Avant Gauche	Manquant	Echange
			
5	Enjoliveur de bras de rétroviseur / Avant Gauche	Manquant	Echange
			
6	Baguette d'aile / Avant Gauche	Cassé	Echange
			
7	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 15 "	Rayure	Réparation
			

8	Enjoliveur de roue / Arrière Gauche	Manquant	Echange
			
9	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation
			
10	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 15 "	Rayure	Réparation
			
11	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
			
12	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation
			
13	Coquille de rétroviseur / Avant Droit	Rayure	Peinture
			
14	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 15 "	Rayure	Réparation

			
15	Baguette d'aile / Avant Droit	Cassé	Echange
			
16	Aile / Avant Droit	Rayure	Peinture
			
17	Extérieur complet / -	Sale	Nettoyage
18	Assise de siège / Avant Gauche Matériau d'habitacle : Tissu	Brûlé	Echange
			
19	Plaque d'identification (VIN) / -	Manquant	Echange
			
20	Plage arrière / -	Manquant	Echange
			
21	Sur tapis / -	Manquant	Acceptable
22	Carnet de garantie / d'entretien / -	Manquant	Acceptable
23	Manuel utilisateur / -	Manquant	Acceptable
24	Voyant batterie	Défectueux	Contrôle

## Éléments amovibles

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide                 | <input type="checkbox"/> Cache bagages                       |
| <input type="checkbox"/> Carnet de garantie    | <input type="checkbox"/> Carte mémoire                          | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip   | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Cric                     |
| <input type="checkbox"/> Manuel d'utilisation  | <input type="checkbox"/> Plage arrière                          | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input type="checkbox"/> Roue de secours       |   |  |

## Pneus principaux

<b>Avant Gauche</b>	TIGAR	185 / 55 / 15 / Été	6 mm
<b>Avant Droit</b>	TIGAR	185 / 55 / 15 / Été	6 mm
<b>Arrière Gauche</b>	TIGAR	185 / 55 / 15 / Été	6 mm
<b>Arrière Droit</b>	TIGAR	185 / 55 / 15 / Été	

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre




Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Bras d'essuie glace / Avant Gauche / Manquant



Bras d'essuie glace / Avant Gauche / Manquant



Balai essuie glace / Avant Gauche / Manquant



Balai essuie glace / Avant Gauche / Manquant



Enjoliveur de bras de rétroviseur / Avant Gauche / Manquant



Enjoliveur de bras de rétroviseur / Avant Gauche / Manquant



Baguette d'aile / Avant Gauche / Cassé



Baguette d'aile / Avant Gauche / Cassé



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Enjoliveur de roue / Arrière Gauche / Manquant



Enjoliveur de roue / Arrière Gauche / Manquant



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement




Porte / Avant Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Avant Droit / Rayure




Coquille de rétroviseur / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Baguette d'aile / Avant Droit / Cassé




Baguette d'aile / Avant Droit / Cassé



Aile / Avant Droit / Rayure




Aile / Avant Droit / Rayure



Assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Plaque d'identification (VIN) / - / Manquant



Plage arrière / - / Manquant