DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M45GBU NS136737	Date d'immatriculation	10/03/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GM-669-QQ	Odometre	35 489 km
Modèle	3008 V2 GT HYB ETENSE 300	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	HORDAIN



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✗


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓
Révision	✗

Pneumatiques

225/55/18 V Eté 7.0 mm eurorepar

225/55/18 V Eté 7.0 mm eurorepar




Michelin 225/55/18 V Eté 4.5 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 3.7 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Usé
Commentaires	-

5

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Baguette Chromée de pare-chocs
Position	Arrière
Dommages	Cassé
Commentaires	-

7



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

3



Elément	Sur tapis
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

Autres dommages

1



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 4.5 Mm
PneuAVD 225/55/18 V 7.0 Mm eurorepar
PneuAVG 225/55/18 V 7.0 Mm eurorepar
PneuARD Michelin 225/55/18 V 3.7 Mm