Ford TRANSIT CUSTOM 280 2.0TDCI 105pk L1H1 Trend Assist I, jul-19












Chassisnummer	**WF0YXXTTGYJA77213**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**23-07-2019**
Eerste afgifte NL	**23-07-2019**
Europese typegoedkeuring	**e1*2007/46*1005*12**
Afgelezen tellerstand	**144.389 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Nee**
Brandstof	**Diesel**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1995**
Gewicht	**2031 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**77 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**293**
Laadruimte	
Laadvermogen	**769**
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	

Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**Geel**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Airconditioning handbediend
- Audio installatie
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrische ramen voor
- Lat om lat betimmering / zijbeplating
- Parkeersensoren achter
- Schuifdeur rechts
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
- Verwarmde voorruit
- Vloerplaat

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- Airco
- Armsteun voor
- BAS
- Bestuurdersairbag
- Betonplex in laadruimte
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. in carr. kleur
- Cruise control
- EBD
- ESP
- Hill hold functie
- Koplampen adaptief
- LED dagrijverlichting
- Lederen stuurwiel
- Lederen versnellingspook
- Lendesteunen (verstelb.)
- Mistlampen voor
- Multifunctioneel stuur
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Verstelbaar stuur
- Zijschuifdeur rechts
- Zijwind assistent



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**09-04-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**




Banden

Velggrootte	**15"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Goodyear**	**All Season band**	**5 mm**
Rechter voorwiel	**Goodyear**	**All Season band**	**4 mm**
Linker achterwiel	**Goodyear**	**All Season band**	**7 mm**
Rechter achterwiel	**Goodyear**	**All Season band**	**7 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1  	Interieur	rooklucht
2 	Bekl zitting v l	versleten
3 	Bekl zitting v r	brandgaatje(s)
4 	Afdekking / kap	Gebroken, hoogte hendel.
5  	Linker achterscherm	deuk(en)
6  	Zijwand v l (bedr.w)	deuk(en)
7 	Buitenspiegel l compleet	barst

8	  	Motorkap	steenslag
9	 	Voorruit	steenslag
10	  	Schuifdeur r	deuk(en)
11		Koetswerk	Niet origineel
12	 	Dak	diverse schade (zie foto) , roest vorming.

Opmerkingen

Geen opmerkingen