

Zustandsbericht II



Vorgang			
Ihr Auftrag vom		15.09.2025 durch	
Besichtigungsort			
Besichtigungsdatum		15.09.2025	
Referenznummern		9999999999 - 9307412826 - 0015723219 - 9307412826	
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen		Fahrzeugident.-Nr.	WVGZZZA16SK000922
Fahrzeugart	PKW - Cabriolet	Farbton / Lackart	Grau / 2-Schicht metallic
Hersteller	VW	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	T-Roc Cabriolet R-Line	Laufleistung abgelesen	26.810 km
Erstulassung	11.02.2025	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik /	Sitzplätze / Türen	4 / 2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 110 KW
Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 R17 94V	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 R17 94V	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 R17 94V	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 R17 94V	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	Nebenschlüssel ist zentral eingelagert
✗ Serviceheft vorhanden	
✗ Probefahrt durchgeführt.	
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front beschädigt	Ja	
Heck beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Kennzeichen demontiert. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und lauffleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Der Zweitschlüssel ist zentral eingelagert.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
Ambiente-Beleuchtung weiß	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	Ausstattung R-Line
Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED	Außenspiegel asphärisch, links und konvex, rechts
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory	Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
Bremsbelagverschleissanzeige	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Einstiegshilfe Easy-Entry	Einstiegsleisten vorn R-Line
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR	Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion und Geschw.-Begrenzer)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	Einparkhilfe vorn und hinten
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel (2) klappbar
Fußmatten Textil	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 2-türig
Kopfstützen hinten (2-fach)	Lautsprecher (6)
Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Leuchtweitenregelung automatisch
Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion	Modellpflege
Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Edelstahl
Progressivlenkung	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand Standard	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwischer mit Regensensor
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovlies ArtVelours	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Sport-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger R-Line	Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste
Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck

Serienausstattung

Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Zentralverriegelung	

Sonderausstattung

Design-Paket Black Style	Chrom-Paket 2
Chromeinfassung Lichtschalter	Chromeinfassung Fensterheberschalter
Chromeinfassung Spiegelverstellung	Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
Fensterzierleisten schwarz	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	IQ.DRIVE-Paket inkl. IQ.Light
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer	Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch	Insassen-Schutzsystem proaktiv
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Metallic-Lackierung
Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)	Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
Sprachsteuerungs-System	Windschott
Winter-Paket	Anzeige für Waschwasserstand
Sitzheizung vorn	Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	Bordwerkzeug und Wagenheber

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren (Bild 17, Bild 18)

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite links

Tür vorne links Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 19, Bild 20)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 21, Bild 22)

Sonstiges

Inspektion klein Sixt, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

Winkens, Ralf

Der Sachverständige, 16.09.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16

Fotoanlage



Bild 17 Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren




Bild 18 Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 20 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren