

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS4 R1085356	Erstzulassung	19.12.2024	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI 5899	Laufleistung	29 006 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten					
Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau				
					
					
					
					

Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
Bedienungsanleitung Radio ✗	Betriebsanleitung ✗
	Serviceheft ✗
	Bordmappe komplett ✗
	Ersatzschlüssel ✓
	Schlüssel ✓
	Inspektion ✗

Reifen	
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Alufelge 16"
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-
			
2		Bauteil	Tür
		Position	Vorne links
		Beschreibung	SR Kratzer
		Anmerkungen	-
			
3		Bauteil	Entklebung
		Position	-
		Beschreibung	-
		Anmerkungen	-
			

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	362,66€
--------------	---------