

# Volkswagen ID.4 '21 BEV

## Voertuiginformatie

Merk:	<b>Volkswagen</b>	Kenteken:	
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Kleur carrosserie:	
Model:	<b>ID.4 '21 BEV</b>	Chassisnummer:	<b>WVGZZZE2ZMP010811</b>
Type brandstof:	<b>Electrisch</b>	Vermogen:	<b>150 kW</b>
Versie:	<b>ID.4 77kWh 1st</b>	1ste tenaamstelling:	<b>03-05-2021</b>
Kilometerstand:	<b>175227 km</b>	Aantal deuren:	

## Samenvatting schade

Achterzijde

3

Links


2

Rechts

3

## Commerciële foto's





**Batterijcertificaat**  
Datum van diagnose: 25/06/2026

70%  
Status van de gezondheid (SOH)\*

**Volkswagen ID4**  
VIN : WVGZZZE2ZMP010811  
Kilometerstand : 175.227 km

\*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

ES  
Mier weten over [www.get-moba.com](http://www.get-moba.com)  
CARA



## Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja Middenarmsteun	Ja Navigatiesysteem	Ja
Radio multimedia	Ja Xenon / LED verlichting	Ja	

## Schade

### Bumper A L hoek

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Achterzijde



### Deur A L

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links



### Deur A R

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



### Deur V R

Deuk(en)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



### Kofferklep

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Achterzijde




### Laadkabel EV (normaal)

Ontbreekt  
Vervangen  
Achterzijde



### Scherf A R

Deuk(en) en kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



### Scherf V L

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links



## Banden

### Voor Links

Zomer

255/40/20/101/T

Bridgestone

6,2 mm

### Voor Rechts

Zomer

255/40/20/101/T

Bridgestone

6,2 mm

### Achter Links

Zomer

255/40/20/101/T

Bridgestone

4,8 mm

### Achter Rechts

Zomer

255/40/20/101/T

Bridgestone

5,8 mm

## Inspectie

Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>	Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>1</b>	Certificaat van Overeenstemming	<b>Nee</b>
CO2 Emissie	<b>0</b>	Digitaal onderhoud	<b>Ja</b>
GPS opslag	<b>Ja</b>	GPS opslag	<b>HD</b>
Hoedenplank/rolhoes	<b>Ja</b>	Instructieboek	<b>Ja</b>
Klantgegevens resetten (contacten, e mails, berichten enz.)	<b>Ja</b>	Onderhoudsboekje	<b>N.v.t.</b>
Totaal aantal sleutels	<b>2</b>		

### Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.