

Nissan

NISSAN QASHQAI (J12)(02.2021->) VISIA MILD-HYBRID 103 KW (MOTOR 1,3 LTR. - 103 KW DIG-T MHEV) 5-TÜRIG

VIN: SJNTBAJ12U1236108



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 05/09/2023	Laufleistung 84568 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	CO2 146 g/km
Hubraum 1332 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 103 KW		

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	Lautsprecher (6)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
Radioempfang digital (DAB)	Radioempfang digital (DAB+)	Bluetooth-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachantenne im Haiﬂischflossen-Design	Dachhimmel Satellite Grey
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
Eco Mode (Fahrmodussschalter)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED
Innenraumfilter: Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Gepäckraumbeleuchtung	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)	Lackierung Solid Red	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Leseleuchten vorn und hinten	Motor 1,3 Ltr. - 103 kW 16V DIG-T MHEV (Mild-Hybrid)	Nebelschlussleuchte LED
Dynamische Bremsleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch	Radstand 2666 mm
Reifen 215/65 R17 ...H	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)	Scheinwerfer LED
Seitenairbag	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)	Servolenkung
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Stahlfelgen 7x17	Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Tagfahrlicht LED
Dynamische Traction Control (DTC)	USB-Schnittstelle	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
13/05/2026

Versanddatum
20/05/2026
















Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
---	---------	--------	-----------

001	Innenraum komplett / -	Verschmutzt	Reinigen
			
002	Felge / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair
			
003	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Smart Repair
			
004	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
005	Tür / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
006	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Reparieren
			
007	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
008	Griff Kofferraummatte / -	Gebrochen	Ersetzen
			
009	Laderaum / -	Abgewetzt	Akzeptabel
010	Radhausverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen



011 Tür / Hinten Rechts

Kratzer


Lackieren



012 Tür / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



013 Außenspiegelkappe / Rechts

Kratzer

Lackieren



014 Türeinstieg / Hinten Rechts


Kratzer

Akzeptabel

015 Dach / -¹

Hagelschaden

Reparieren



¹ 40 L

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Abschlepphaken | <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit | <input checked="" type="checkbox"/> Garantiebuch | <input checked="" type="checkbox"/> Hutablage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reifenreparatur-Kit komplett | <input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft | <input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck |
| <input checked="" type="checkbox"/> Werkzeugsatz | | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Links	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	5.5 mm
Hinten Rechts	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	5.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrerraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrerraum



Rechts




Vorne Rechte



Vorne




Laufleistung






Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Griff Kofferraummatte / - / Gebrochen



Radhausverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer




Radhausverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Radhausverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Dach / - / Hagelschaden




Dach / - / Hagelschaden




Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden