DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR3UPHPX0 S4028776	Fecha matriculación	18/02/2025	Color	Amarillo gueda
Marca	PEUGEOT	Matrícula	5656MZH	Cuentakilómetros	17 174 km
Modelo	208 5P Allure HYBRID 100 eDCS6	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CARPIO











Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 195/55/16 H Verano 5.0 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Verano 5.0 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 5.0 mm




Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

5



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Llantas especiales 16"
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



Elemento	Lámina inferior de parag.
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10




Elemento	Llantas especiales 16"
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

12



Elemento	Estribo
Posición	Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

2



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

14

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Vehiculo sucio, golpe dl y tr posibles daños ocultos.