





Tesla Model X Long Range

2019 - 307 kW / 418 PK - Elektrisch - Automaat

Chassisnummer	5YJXCCE22KF180779
Eerste registratie	23-07-2019
APK geldig tot	24-07-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	130.594 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	06-07-2026
Verwachte kilometerstand	130.697 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel



 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2019	307 kW / 418 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	130.594 km	Nee

Opties & accessoires [14](#)

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting
Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Panoramadak	Parkeersensoren
Stoelverwarming	Trekhaak				

Aanwezig bij voertuig [5](#)

Digitaal onderhoud	Volledig onderhouden	Hoofdsleutel	Laadkabel	Hoedenplank / rolhoes
--------------------	----------------------	--------------	-----------	-----------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	Michelin
Velgen	20
Band breedte	255 mm
Band hoogte	45 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Blauw
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2024

Schades (6)

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-07-2019		Importeur
23-07-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Overig zakelijk
14-12-2024		Particulier
30-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
24-07-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterspoiler	achterstoelen verwarmd	achteruitrijcamera	alarm klasse 1(startblokkering)	alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	armsteun voor	audio installatie	bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	buitenspiegel(s) automatisch dimmend	
buitenspiegels elektr. met geheugen	buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstelbaar		
buitenspiegels verwarmbaar	carbonafwerking interieur	cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp		
dimlichten automatisch	dodehoek detectie	electronic climate control	elektrisch bedienbare achterklep	
elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen	elektrische ramen voor en achter	Elektronisch Stabiliteits Programma		
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	keyless entry	knie airbag(s)	koplampen adaptief
LED achterlichten	LED koplampen	LED mistlampen	lichtmetalen velgen 20"	luchtvering
luxe lederen bekleding	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	
panoramische voorruit	parkeersensor achter	parkeersensor voor	passagiersairbag	regensensor
rijstrooksensoren	ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar	stuur leder	stuur multifunctioneel	stuur verwarmd
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk	stuurkolom elektrisch verstelbaar	trekhaak	verkeersbord detectie	
voorstoelen verwarmd	WiFi	zij airbag(s) achter	zij airbag(s) voor	

Extra foto's

