

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5139NGW / WBA41GN0105473504 / 5473504

Datos vehículo:

| | | | |
|------------|------------------|--------------|----------------|
| Marca: | BMW | Combustible: | DIESEL |
| Modelo: | X2 SDRIVE20D U10 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | X2 SDRIVE20D U10 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 23.125 |

Controles específicos:

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

| 5139NGW Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|----------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD | MICHELIN | 245/45/19 | 102 | Y | - |
| DI | MICHELIN | 245/45/19 | 102 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | MICHELIN | 245/45/19 | 102 | Y | - |
| TI | MICHELIN | 245/45/19 | 102 | Y | - |

Datos Inspección:

| | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | LA RODA |
| Fecha Inspección: | 27/05/2026 | RaC: | SIXT RENT A CAR |
| Comentarios: | | | |

Daños no valorables:

| 5139NGW COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|----------------------|--------------|---------------------|
| Luna parabrisas | OBSERVACIÓN- | leves microimpactos |

| 5139NGW COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO | IMPORTE |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|--------------|----------|-------------------|------------------|
| 1. Paragolpes dl (zona iz) | Pintar Reparado Combinada | DESMONTAR Y MONTAR | | 1.75 h. | 0.75 h. | 3,18 | 0,00 | | 99,43 € |
| 2. Paragolpes tr | Pintar Reparado Combinada | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.75 h. | 1.00 h. | 4,24 | 0,00 | | 71,61 € |
| 3. Emblema capó dl | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 4. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada | REPARAR | 2.00 h. | | 1.50 h. | 6,35 | 0,00 | | 141,10 € |
| 5. Puerta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.30 h. | | 2.58 h. | 10,93 | 0,00 | | 121,81 € |
| 6. Manilla exterior puerta tr iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 7. Cejilla ext puerta tr iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 8. Moldura contorno aleta tr dr | Pintar Reparado Combinada no | - | | | 0.42 h. | 1,78 | 0,00 | | 17,95 € |
| 9. Puerta tr iz | Pintar Reparado Pieza montada | - | | | 2.33 h. | 9,87 | 0,00 | | 99,57 € |
| 10. Capó dl | Pintar Reparado Pieza montada | - | | | 5.42 h. | 22,95 | 0,00 | | 231,62 € |
| 11. Llanta rueda dl dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| 12. Llanta rueda tr dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| 13. Llanta rueda dl iz | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| TOTAL INSPECCIÓN | | | | | | | | (IVA no incluido) | 1242,33 € |

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

| 5139NGW RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO | EUROS |
|------------------------------|----------|----------|
| Total Mano de Obra Carrocero | 5,04 h. | 194,03 € |
| Total material pintura | - | 59,30 € |
| Total Mano de Obra Pintura | 14,00 h. | 538,99 € |
| Total Recambios | - | 0,00 € |
| Descuento recambios aplicado | - | 0,00 € |
| Total Faltantes | - | 0,00 € |
| Total Smart Repair | - | 450,00 € |





X2

sDrive20d

E 5139 NGW





5139 NGW









612 km

0 1 13:42



OFF

Total 23125 km



Standlicht
eingeschaltet.



+28.5 °C











©WBA4 1GNO 105473504 ©







Instrument cluster display showing speedometer (0-250 km/h), tachometer, fuel gauge, and various vehicle status indicators.

Speedometer: 0 km/h

Tachometer: 14

Fuel Gauge: 1.4

Power % 100

Werte ab Individual

P

Tür offen

28.5°C

612 km

13:44

Total 23125 km

201.5 km

Central infotainment screen displaying a navigation map and radio interface.

MEDIA

TEL

NAV

radio 3 rne

Radio

Altogoma

RNE Radio 3 FM

Radio 3

13:44

22°C

22°C

Calle Sector I

MAX

REAR



inch/mm

5.03

OFF ON ZERO

45
45
R-79



5.97

MICHELIN
Total Performance

TREADWEAR S10
TEMPERATURE A
TRACTION B

MICHELIN

OUTSIDE

1721

1721

1721



Digital tire pressure gauge display showing 6.18.

OUTSIDE

EXTRA LOAD

245/45 R 19



Inch/mm

4.93

OFF ON ZERO



















245/45 R 19

OUTSIDE











0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CM
Manheim
COX AUTOMOTIVE

1/21/517/542
24
24

0





A small, dark, irregular mark on the light-colored surface, located just above the 10 cm mark of the ruler.





0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim
COX AUTOMOTIVE

MICHELIN
Total Performance

TREADWEAR 80
TEMPERATURE 1

5139







DOT 1FT

Manheim



0 CM

1

2

3

4

5

6

7

8

9