Fopertek
PART OF CED GROUP

6 de noviembre de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Calle Eduardo Barreiros 110- 28041 Madrid
28041 Madrid

NUMERO DE EXPEDIENTE :		VR1J45GBUMY506482	
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	**PÉRDIDA TOTAL**	✔ **TASACION**	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA	0961LPH	**COLOR**	NEGRO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	DS - DS 7 CROSSBACK E-TENSE 300 4X4 GRAND CHIC	**FECHA 1ª MATRICULACION**	11/05/2021
VIN	VR1J45GBUMY506482	**KILOMETROS**	34.161
TIPO VEHICULO	TURISMO	**FECHA ULTIMA ITV**	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO	CAMPA SALOMON		
DIRECCION	CAMINO SALOMON DE DS, 237		
LOCALIDAD	MADRID	**PERSONA QUE ATENDIO**	ASESOR COMERCIAL
FECHA PERITACION	06/11/2025		

1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**


	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1
	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1


	
FFLTD_FOTOS FRONTO LATERAL DERECHA	FDEL_FOTOS DELANTERA
	
FFLTI_FOTOS FRONTO LATERAL IZQUIERDA	FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS

	
FASDEL_FOTOS ASIENTOS DELANTEROS	FSALP_FOTOS SALPICADERO
	
FVOL_FOTOS VOLANTE	FTLTI_FOTOS TRASERA LATERAL IZQUIERDA

	
FTRAS_FOTOS TRASERA	FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 1
	
FCOKCOMB_FOTOS COKPIT_COMBINADO	FLTD_FOTOS LATERAL DERECHA



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 2



FASTRAS_FOTOS ASIENTOS TRASEROS



FLLAN_FOTOS LLANTAS



FMLTRO_FOTOS MALETERO



Foto documentación 1	